

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表（施工前）

施工前 施工中 完工後

勘查日期	民國 111 年 09 月 01 日	填表日期	民國 111 年 09 月 03 日
紀錄人員	陳威宇	勘查地點	來吉村德瓦乎那野溪工區
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳威宇	沈明信聯合土木技師事務所/研究員	棲地調查、影響評估、生態議題與保全對象確認。	
現勘意見 提出人員(單位/職稱): 陳威宇/沈明信聯合土木技師事務所/研究員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
(1) 計畫範圍周邊的人工林及次生林為野生動物重要棲地，應予以保留並遵循生態保育對策，減輕干擾。 (2) 此工區兩側及上游均有滑動落石及大塊石，且目前水域環境不佳(非汛期)，且水量稀少，另施工後會有裸露面，應參照規畫設計階段之生態保育措施為施工參考依據。		(1) 各項目將依循生態保育對策辦理。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表（施工中）

施工前 施工中 完工後

勘查日期	民國 111 年 11 月 23 日	填表日期	民國 111 年 11 月 23 日
紀錄人員	陳威宇	勘查地點	來吉村德瓦乎那野溪工區
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
陳威宇	沈明信聯合土木技師事務所/研究員	棲地調查、影響評估、生態議題與保全對象確認。	
現勘意見 提出人員(單位/職稱): 陳威宇/沈明信聯合土木技師事務所/研究員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) _____	
1. 目前正在施工，大多數護岸及防砂設施已完成，將持續進行施工，鋪設稻草蓆及工程收尾部分；目前水域環境與施工前相比明顯受到干擾，且水域生物仍難以棲息及利用，待植生恢復後鳥類及山羌等陸域動物將得以加以利用。		1. 各項目將依循生態保育對策辦理。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。