

卑南溪寶華橋上游(含萬安溪及紅石溪) 河川生態廊道與國土綠網串聯規劃(1/2)







石永祺 經理/技師



2024.09.10



## 工作執行計畫書-意見回覆(1)

### 楊委員坤城

項次	審查意見	辦理情形
1.	林業保育署-陸域廊道,綠的串聯。八河分署-陸域及 水域廊道, <mark>藍與綠的串聯</mark> 。	感謝委員意見,相關內容之探討已 <mark>納入河川</mark> <u>廊道課題分析中,針對河川區域範圍內之</u> 水
2.	河川廊道課題評析 · (1)水道風險課題(與計畫不符)。 (2)藍綠網絡保育課題-重心、水廊道、陸廊道分別分析。	陸域分別進行分析。
3.	目標與願景擬定,首要是恢復河川生命力,(1)基流量(2)濱溪破碎不連續,(3)棲地不良,(4)水覆蓋擾動,(5)河床農作區的檢討。	

### 翁委員義聰

項李	審查意見	辦理情形
1.	P48:距離河口28公里的寶華橋描述 <mark>六帶鰺</mark> 對生態廊道議題是否有何幫助?請補充說明	感謝委員意見,寶華橋紀錄的六帶鰺為兩側洄游魚類 對於縱向廊道串聯有其參考性。
2.	濕地植物帶,採集工具可用蝦籠。水棲昆蟲 及螺貝類每樣區之3重複採樣點,至少有1個	· — ·



## 工作執行計畫書-意見回覆(2)

### 陳委員重隆

項次	審查意見	辦理情形
1.	P2-18 圖2-1-13卑南溪流域相關保護區位置圖(資料來源營建署),圖中之大坡池濕地是否屬卑南溪流域?請檢視(P3-27 文中也提及大坡池濕地,也提及計畫區內大致有4處濕地棲地,請補充說明哪4處)。	流域內,僅為鄰近之濕地。計畫區濕地主
,	P3-6 有關本計畫水域生態調查113年度預計豐、枯水期各一次,預計7月,11月皆為豐水期執行?請檢視。	感謝委員意見,已調整為枯水期調查於5 月執行,豐水期於10月執行。

### 邱委員健介

項次	審查意見	辦理情形
1.	建議如計畫書P3-13所列流程圖,來依序思考河川廊道的課題。而在操作的技巧上,可先行盤點計畫範圍內阻礙生態廊道發展的障礙,如河川縱向連續性的斷路與森川里海橫向連續性的斷路在哪裡。會比較容易掌握到關鍵問題,以迎刃而解。	感謝委員意見,已納入河川廊道課題評析 節4-3生態廊道串聯之加強中,分析河川 區域範圍內之斷點,橫向連續性斷路則透 過林業及自然保育署國土綠網計畫及後續 計畫相互結合。
2.	依據計畫書P2-44(二)生態影響區位所述,中下游地帶之河岸林、河中島、河中灘地,成了野生動物覓食、繁衍遷移、棲息之重要場所節。建議本計畫將區域內之上述場所,列為優先調查盤點,並評估其利害關係,納入生態棲地圖,作為其存續與否或予以加強維護管理之依據	行生態補充調查,陸域動物將採用文獻回 顧的方式補充資料。但調查期間若在水域 調查樣站周邊的河岸林、灘地發現陸域動



# 工作執行計畫書-意見回覆(3)

### 陳委員建璋

項次	審查意見	辦理情形
1.	生態調查需取得相關採集許可,採集調查 後之處置方式為何,請說明。	感謝委員意見,目前電 <mark>魚以及新武呂溪調查的申請已經通過</mark> ,將會納入報告附件。採集到魚類、蝦蟹類、螺貝 類經過基本測量後會原地釋放,水棲昆蟲由於體型小難 以現場鑑定,將會攜回辦公室以顯微鏡鑑定。詳細調查 項目將會納入報告內。
2.		感謝委員意見,納入期中報告河川廊道課題分析節4-4 水量不足影響周邊環境中考量。

### 詹委員水性

項次	審查意見	辦理情形
1.	圖3-3-1生態補充調查預計 <mark>樣站</mark> 位置,請於圖上清楚標 <mark>示位置、名稱、樁號</mark> 等。並請說明本次調查樣站選取理 由。	
2.	目標與願景擬定,依工作項目應用透過水理模擬分析,評估現況與改善方案之河防安全與河川生態改善效益,另應 <mark>擬定河防安全下之藍綠廊道網絡串聯措施</mark> …將治理方案納入廊道以連結重要棲地,本節說明較缺,請再補充。	



# 工作執行計畫書-意見回覆(4)

### 吳委員金水

項次	審查意見	辦理情形
1.	前期棲地資料嗎?何種棲地的變	(2)將蒐集歷年航拍影像分析棲地變遷趨勢,涵蓋前期棲地資料
2.	水文及水量為本次工作中之重要 資料,請有地表及地下水文資料 計畫區及上下游的水量站及其資 料是否足夠,若不足如何處理。	感謝委員意見,計畫區內的水位站共5站、流量站共2站(分布位置詳圖2-2-20),原則上,卑南溪主流之水位、流量資料應無不足,惟本計畫水系萬安溪及紅石溪並無設置水位、流量觀測站,故將參照鄰近測站,並依集水面積等比例換算得知水位及流量值另地下水文資料部分,請詳2-2-5節之第三點。



## 工作執行計畫書-意見回覆(5)

### 彭委員合營

項次	審查意見	辦理情形
1.	P1-3 工作項目與內容為契約之規定,執行團隊已有初步蒐集流域基本資料,請依序推動辦理生態調查並依成果繪製生態棲地圖。	
2.	第八分署已有辦理中央管河川在地諮詢及公私協力工作坊計畫,在池上地區、關山及利吉惡地之生態保育,培植在地志工之生態調查、保育綠色網絡藍圖盤點潛力區,可與本計畫延續,且與地方人士有共識及河川生態廊道,並配合參考臺東縣水環境改善空間藍圖規劃內容。	盤點潛力區、臺東縣水環境改善空間藍 圖規劃,如池上廊道、濕地環境的維持

### 許委員中立

項次	審查意見	辦理情形
1.	P2-10相關水文資料建議更新。	感謝委員意見,相關水文資料後續會持續更新。
2.	農業用水及河溪基流問題未來亦應提出建議。	遵照辦理,本計畫初步建議依照流域面積法之經驗法則推算生態基流量,後續亦將透過拜訪地方生態團體、在地學者專家等,確定生態基流量訂定方法。而農業用水量部分,後續亦將依經濟部水利署「事業用水合理用水量計算網頁」,利用灌溉面積、灌溉率、輸水損失率…等因子,據以推估農業需水量。



## 工作執行計畫書-意見回覆(6)

### 林業及自然保育署臺東分署 徐技正惠君

項次	審查意見	辦理情形
1.	為提升卑南溪流域河川廊道濱溪植被棲地品質,改善與創造原生、多樣的濱溪植被,提供野生動物移動、覓食棲所及友善環境理念,建議栽植樹種選用原生喬木營造多元複層林,提升動、植物棲地品質並形成淺山生態保育廊道。	喬木營造多元複層林為主。
2.	有關 <mark>堤防培厚處,建議覆蓋稻草蓆</mark> ,避免外來種銀合歡生 長。	感謝委員意見,納入未來規劃設計堤防 培厚參考。

### 八河分署規劃科 李科長榮著

項次	審查意見	辦理情形
1.	重於水域生態棲地、流路、流速、輸砂、河槽工法穩定性或河性的分析評估,作為水域生態廊道規劃方案的依據較恰當?而不是做傳統的河防安全評估。另,一維水理如果沒有評估河川生態廊道的功能,建議可以免做。	感謝委員意見,本計畫一維水理分析係為找出通洪能力不足之河段,後續可再結合生態關注區位,進一步提出兼顧防洪安全與生態環境之生態網絡區位,故建議保留。而本次期中報告已初步針對現況無水域棲地之池上大橋~萬安溪匯流口進行二維水理分析,結合超越積率95%、90%、80%、70%之流量,進一步探討不同的剩餘流量下,水域型態分布情形後續將再配合生態調查之物種棲地特性,據以規劃本計畫之河川廊道改善方案。



# 工作執行計畫書-意見回覆(7)

### 黄簡任正工程司信融

項次	審查意見	辦理情形
1.	及保護工之長度有更新請跟分署索取資料更新。可能因為期初的關係多以全流域進行敘	遵照辦理,已更新防洪構造物調查成果至民國113年4 月底,卑南溪水系整體整治率為95.5%,並針對與本計畫相關之卑南溪、萬安溪、紅石溪等3條河川分述 其整概況,整治率分別為96.49%、39.92%、100%
2.	數有5站,預計調查樣站所提出的站數是否有 依據工作項目進行規劃?每站物種群至少2項 預計調查挑出的物種群是哪兩種?調查頻率	感謝委員意見,團隊依照評選委員建議,將樣站從5 站調整為6站,每站將會調查全部的水域物種群,包 含魚類、蝦蟹類、螺貝類、水棲昆蟲項目,以求能儘 量蒐集樣站生態資料,以利本計畫樣站之間以及與前 期資料的交互比對。詳細工作內容將會納入報告中。
3.	有關農業用水的部分,P2-11 有寫出灌區基本資料,P3-25 有列出概估農業用水需求,應請農水署臺東管理處提供資料,如實際用水量、各取水點的水權量、每季的流量等,以後建議邀請農水署臺東管理處及縣府一起參加會議。	際用水量、灌溉面積、取水量…等,據以執行工作項目。後續亦將邀請農水署臺東管理處及縣府一併參與審查會議。



01.計畫緣起&背景概述

02.生態調查與分析

03.河川廊道課題評析

04.持續辦理工作





## 計畫緣起及目的

- 本案緣起:
  - 延續卑南溪流域整體改善與調適規畫-藍綠網絡保育之分工建議
  - ▶ 針對卑南溪上游及其支流進行整體性考量
  - ▶ 研提防災與生態復育的整體規劃
- 本案目標:
  - ➢ 河川棲地維持及友善環境
- 本案相關:
  - 1. 持續檢討河川治理規劃
  - 2. 盤點關注物種及棲地位置
  - 3. 提出因應策略研討
  - 4. 推動「森、川、里、海」棲地串聯
  - 5. 提升生態服務系統價值
  - 6. 促進跨領域合作機制



- 108年8月5日經濟部水利署與農業部林業 及自然保育署共同簽署「國土生態保育綠 色網絡合作協議」
- 協議內容:
  - ▶ 構築生態合作平台
  - > 推動河川生態廊道與國土綠網串聯
  - > 加強跨機關合作



## 工作項目



01

#### 流域基本資料蒐集與 分析

- 蒐集與卑南溪上游河川 特性、流域生態系之潛 在價值及民眾參與策略 及國土綠網計畫等相關 文獻與案例
- 盤點彙整本計畫範圍內 歷年執行之相關研究文 獻資料、調查計畫及研 究報告



02

#### 河川廊道生態補充調 查、繪製生態棲地圖

- 在本計畫範圍內設置調查樣站,依樣站需求, 選擇前期未調查或尚缺 乏資料的物種類群,調 查頻率每年度至少2季
- 依據蒐集之基本資料產製計畫區域內重要陸域 棲地類型,及陸域棲地 分布現況圖資,並利用 GIS繪製生生態棲地圖



03

### 河川廊道課題評析、 目標與策略擬定

- 透過二維水理模擬分析、 河川棲地變遷與輸砂模 擬分析、流量分析等評 估現況溪床環境。
- 評估改善方案,擬定藍 綠網絡串聯策略及措施。
- 評析農業用水調節方案



04

#### 協助辦理跨域交流會 議及資訊公開

- 第一年度及第二年度分別辦理2場藍綠帶串聯交流平台會議,1場社區環境教育共學活動,報告規劃設計方向,強化河川生態特色與保育價值
- 將規劃過程中之階段成果、民眾參與情形等相關資料上傳公開

113 年度

- 1. 流域基本資料蒐集與分析
- 2. 河川廊道生態補充調查
- 3. 繪製生態棲地圖(初步成果)
- 4. 河川廊道課題評析
- 5. 目標與願景擬定
- 6. 協助辦理跨域交流會議
- 7. 協助辦理資訊公開
- 8. 報告編撰、印製作與其它



1. 流域基本資料補充蒐集與分析

- 2. 河川廊道生態補充調查
- 3. 繪製生態棲地圖(完成繪製)
- 4. 河川廊道課題評析補充
- 5. 目標與策略擬定
- 6. 協助辦理跨域交流會議
- 7. 協助辦理資訊公開
- 8. 報告編撰、印製作與其它

### 工作進度及流程

■ 本計畫為兩年度延續性計畫,第一年度(113年) 自決標次日起至113.12.15止


✓ 工作執行計畫書:契約簽訂後30日內,已於4/12 提送

✓ 期中報告:113.07.31前,已於7/31提送

✓ 期末報告:113.11.01前

✓ 正式成果報告書:113.12.15前


				113										
	工作項目	月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
_	流域基本資料蒐集	及分析												
=	河川廊道生態補充	調查												
Ξ	河川廊道課題評析	:												
四	繪製生態棲地圖 (初步成果)													
五	改善目標與願景研	·擬												
六	建立跨域交流平台	i												
t	協助辦理資訊公開													
八	工作執行計畫書提 查	送及審												
九	期中報告書提送及	審查												
+	期末報告書提送及	審查												
+-	成果報告繳交		yill											





# 環境概述

水系	卑南溪流 域	流域面積	1,603.21 km <sup>2</sup>	主流長度	84.35 km
計畫			羅華橋以上(題 石溪、萬安		~110)
主要行政區	涵蓋臺東縣 野鄉,計4		『、池上鄉、 市	、關山翁	真、鹿
人口	主要分佈方	<b>仒關山</b> 鎮	<b>真及池上鄉</b>		
交通	以省道台9	、台20	及縣道197	、鐵路	為主
地形地勢	地勢西高原 20%	<b></b> 長低,山	」地佔80%:	,平地約	勺佔
社會經濟	''	, ., .	為主要經濟 注,多屬農		]工類
土地利用		集中在	西側山坡地 出、水田為		



卑南溪寶華橋上游流域圖





## 生態調查架構

水域生態調查、 陸域動物文獻 回顧 魚、蝦蟹類、螺貝類及 水棲昆蟲



棲地現況調查



中大型哺乳類



河川廊道藍綠 網保育課題評 析

- •關注物種縱向遷移之需求
- •繁殖、洄游高峰期
- •各物種遷移能力(可越過之高差、流速...)

- 棲地現況調查及分析
- •生態棲地圖繪製
- •構造物調查及生態影響評估
- •濱岸活動之物種
- •横向移動之需求
- •各物種移動能力分析 (高差、坡度...)
- •繁殖棲地之需求

藍綠網保育改 善與調適策略 措施研擬

- •流域治理及河相學觀念導入:橫向、縱向生態廊道暢通性、溪流棲地型態歧異度,保留 各階段河段功能,維持生態功能完整性。
- •工程治理規劃:順應河段自然發育方向,維持原有功能。邊坡、護岸、橫向構造物之落 差、坡度配合動物遷移之需求...等。
- •NbS治理觀念導入:尋求各方需求之交集研擬合適的治理及保育規劃,可依狀況導入具韌性調節之構造物、具有韌性調節功能之構造物(如:開口堤、丁壩...等)、生態友善之構造物設計(如:乾砌石排水溝、粗糙緩坡面、蓋板通道...等)以及政策面之方法(如:友善善農業推廣及給付、溢淹區補助、路殺防治...等)

### 生態調查方式

### 魚類、蝦蟹類、螺貝類、水棲昆蟲 主流至少2站,主流與支流匯流口1站,支 流至少1站,次支流至少1站,共6處樣站。 113年度調查時間預計豐、枯水期各執行 調查樣站 一次,預計枯水期調查於5月執行,豐水 規劃依據 期於10月執行,配合兩季時間調整。 棲地型態豐富,魚蝦蟹類豐度較高且易於 採集處。 浮潛法(新武呂溪魚類保護範圍) 電氣法(每站執行50 m) 蝦籠法(每站放置3個) 採集並鑑定100 x 100 cm<sup>2</sup>底床之水棲昆 調查方法 計算並鑑定60 x 60 cm<sup>2</sup>底床之螺貝類種 類與數量(每站取樣3次) Shannon-Wiener's多樣性指數(H') $H' = -\sum_{i=1}^{n} p_i \ln p_i$ S為總物種數,pi為第i個物種站總數之比例 分析方法 Pielou均匀度指數(J) H' max為H' 的最大值



### 生態調查成果-魚類

- 本團隊於113年5月至自關山大圳取水口至寶華大橋共6處水域生態調查樣站,以電器法、蝦籠誘捕法及浮潛法進行枯水期調查,總計記錄到5科13種545隻次魚類,以臺灣石觸與高身白甲魚為優勢種。
- 國家紅皮書接近受脅(NT)等級以上之物種包含細斑吻鰕虎(EN) 1種,臺灣白甲魚、鯰(NT)共2種;兩側洄游魚類大吻鰕虎、日本瓢鰭鰕虎2種;外來種孔雀花鱂、線鱧2種;粗首馬口鱲、臺灣石濱、臺灣鬚鱲、明潭吻鰕虎原分布於臺灣西部溪流中,由人為引入而擴散至臺灣東部之溪流中,在卑南溪屬於外來物種,以「流域入侵」稱之。
- 另在寶華大橋以浮潛法補充調查(不計數量),紀錄6科14種魚類,其中雜交口孵非鯽、黑邊湯鯉、大口湯鯉、鯔、 免頭瓢鰭鰕虎5種魚種為補充浮潛調查額外記錄之物種。增加4種兩側洄游物種與1種外來種。
- 所有既定與補充調查項目共發現8科18種魚類。(※樣站池上大橋下游(B)無水斷流,故無調查記錄)

樣站代號				Α	С	D	b	a
樣站名稱				關山大圳 取水口	萬安溪匯 流口	寶華大橋 上游	紅石溪	萬安溪
科	物種名	國家紅皮書	洄游性					
	粗首馬口鱲			•	•	•	•	•
	臺灣石			•	•	•	•	•
	臺灣鬚鱲				•			
鯉科	高身白甲魚	NT		•	•	•		•
	何氏棘鲃	LC		•	•	•		•
	臺灣石鮒	LC				•		
	鮂	LC				•	•	•
麗魚科	雜交口孵非鯽					•		
	大吻鰕虎	LC	兩側洄游		•	•		
ᇷᇬ	日本瓢鰭鰕虎	LC	兩側洄游	•		•		
鰕虎科	兔頭瓢鰭鰕虎	LC	兩側洄游			•		
	明潭吻鰕虎	LC		•	•	•	•	•
花鱂科	孔雀花鱂						•	
鯰科	鯰	NT					•	
鱧科	線鱧	100				•		•
2日 4田 千川	黑邊湯鯉	The state of	兩側洄游	EEEE LEEE		•	S.	
湯鯉科	大口湯鯉		兩側洄游	والمالية المالية				
鯔科	鯔		兩側洄游					
科				2	2	6	4	3
種				6	7	15	6	7





# 生態調查成果-魚類

- 寶華大橋下游(D)與萬安溪匯流(C)魚類組成差異大, 萬安溪匯流口(C)與關山大圳取水口(A)之組成則相近, 顯示不同河段之魚類組成可能受到諸多因素影響
- 浮潛調查雖會受限於環境因素,但相較於電氣法更能 因應環境進行調查。
- 寶華大橋上游偶有深流與深潭的棲地,團隊也發現該 環境魚類體型大、數量多,且種類多樣。



大型高身白甲魚(高身鯝魚)群游於寶華大橋上游的深潭區



大型魚類高身白甲魚與何氏棘鲃與鯔(攝於寶華大橋上游)



寶華大橋上游魚類種類、數量相當豐富

### 生態調查成果-蝦蟹類、螺貝類、水棲昆蟲

- 本團隊於113年5月至共6處水域生態調查樣 站以電器法、蝦籠誘捕法及浮潛法進行1次調 查。

		樣站代號	Α	С	b
		樣站名稱	關山大圳 取水口	萬安溪 匯流口	紅石溪
科	物種名	入侵屬性			
長臂蝦科	粗糙沼蝦	外來入侵		•	
匙指蝦科	鋸齒新米蝦				•
		物種數	1	1	1

本團隊於113年5月共6處水域生態調查樣站 以定面積法進行1次調查,本河段發現4科4種 19隻次螺貝類,其中錐蜷、臺灣椎實螺、臺 灣粟螺為原生種,福壽螺為外來入侵種。

		樣站代號	a	b
b		樣站名稱	萬安溪	紅石溪
科	物種名	入侵屬性		
錐蜷科	錐蜷			•
椎實螺科	臺灣椎實螺	The second	•	•
蘋果螺科	福壽螺	外來入侵	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A.Oa
粟螺科	臺灣粟螺		•	S. S. S. S. S. S.
		物種數	3	3

- 113年5月調查記錄,共出現4目13科551隻個體,以水棲 昆蟲幼體為主要計數對象。各類群中以紋石蛾科為最優 勢之類群,四節蜉科次之。池上大橋無法執行調查。
- 水棲昆蟲數量最多之樣站為紅石溪(b)、萬安溪匯流口(C) 次之。以水棲昆蟲科級指標數值對應之水質狀況而言, 除了寶華大橋上游(D)為清潔(good)、萬安溪為一般(fair) 其餘樣站皆為非常清潔(very good)。

樣站代	號		Α	С	D	а	b
樣站名 <sup>;</sup>	稱		關山大 圳取水 口	萬安溪匯流口	寶華大橋上游	萬安溪	紅石溪
目	科名						
	紋石蛾科	Hydropsyche sp.	•	•	•	•	•
	双口斑件	Cheumatopsyche sp.	•	•	•	•	•
毛翅目	角石蛾科	Unknown sp	•				
七翅目	指石蛾科	Chimarra sp.	•				
	管石蛾科	Unknown sp.	•				
	姬石蛾科	Hydroptila sp.					
	小蜉科	Torley sp.	•				
	四節蜉科	Baetis sp.	•	•	•	•	
蜉蝣目		Nigrobaetis sp.	•	•	•		
	扁蜉科	Afronurus sp.	•				
	細蜉科	Caenis sp.			•	•	
	大蚊科	Unknown sp.				•	
雙翅目	搖蚊科	Unknown sp.		•		•	
	蠓科	Unknown sp.		•		•	
鱗翅目	草螟科	Unknown sp.		355			•
目	9. 36.	Service Administration	2	3	2	3	4
科			8	5	3	6	5
類群總	<b>計</b>		10	7	5	7	6



# 沖淤趨勢分析

根據「112年度卑南溪水系大斷面測量計畫」以及「108年度卑南溪水系大斷面測量計畫」之測量成果進行分析,河床變動情形說明如下:

#### 卑南溪主流


- ▶ 中、上游沖刷,如斷面96~98等,河道束縮, 流速變快,導致沖刷,斷面91~96、斷面 99~101僅有輕微落淤趨勢
- ▶ 斷面64、斷面70、斷面80、斷面82之平均河床 高有淤積趨勢,未來亦容易造成河道坡降由陡 變緩,進而造成支流匯流段易落淤

#### 萬安溪

■ 近年以下游出口匯流處以及中游斷面4~6之谿線明顯淤積接近1m或1m以上

#### 紅石溪(108年斷面)

■ 紅石溪匯流口(斷面1~2)、斷面18~20則是呈現 淤積,其餘斷面則為輕微淤積或下刷之情況



## 輸砂能力分析

● 分析方式:採用針對陡坡及粗顆粒河床,且前期疏濬案(106)已於卑南溪水系應用良好之 Schoklitsch公式,利用流量、坡度、泥砂粒徑..等參數推算輸砂能力

#### 卑南溪主流


- <u>斷面64</u>位於加鹿溪、加典溪匯流段,坡降已有 變緩,故<mark>輸砂能力較低</mark>,且現況100年重現期 洪水位有回堵、抬升致溢淹之情形
- <u>斷面82局部坡降變緩</u>則導致其輸砂能力相對較上、下游斷面低落,<mark>屬輸砂瓶頸河段</mark>,可視淤積情形辦理疏濟,調整其河道坡降

#### 萬安溪


■ 匯流口處之第六號橋、斷面1、斷面2等輸砂能力較低,係因匯流口處坡度平緩,導致輸砂能力降低,顯示其為土砂瓶頸河段,容易有淤積情況

#### 紅石溪(108年斷面)

■ 分析結果大致與現況淤積且無法滿足通洪能力之河段相符,如民安橋上游(斷面11-2)、德福橋(斷面17-2、17-1)、鐵路橋(斷面19、19-1)榮橋(斷面20、20-1)等,多是因其淤積、坡度緩、流速慢之影響,致輸砂能力較低。



卑南溪(寶華大橋上游)輸砂能力縱斷變化圖



萬安溪輸砂能力縱斷變化圖




紅石溪輸砂能力縱斷變化圖

## 河道通洪能力分析

卑南溪寶華橋上游 2河段局部現況洪水位 大於計畫洪水位,通洪不足共1處:

#### 斷面59~斷面66

❖ 斷面64受到支流加鹿、加典溪匯 入影響,水位抬升



### 斷面89~斷面110-1(新武橋)

❖ 坡降變緩: 斷面89~92 & 98~101

❖ 明顯淤積: 斷面101~105

#### 萬安溪

■ 現況**僅左岸斷面3、5、6、7以及右岸斷面5、6未有溢淹**,現況斷面1~4尚未拓寬,萬安溪大致亦呈現淤積,無法滿足25年重現期通洪能力

#### 紅石溪(108年斷面)

■ 斷面3、斷面4、民安橋(斷面11-2、11-1)、斷面13、斷面14、斷面14-1、斷面16、德福橋(斷面17-2、17-1)、斷面18、斷面18-1等有溢淹情形,無法滿足25年重現其保護標準,水位皆受到橋梁壅高影響,致水位明顯抬升



# 河川棲地變遷分析

- 分別使用四個年代的圖資:日治台灣全圖第一版(1924)、美軍地形圖(1944)、台灣省圖(1955)及台灣經建1版地形圖(1989)
- 新武呂溪在匯流處轉向幅度於日治時期較現在大,原因可能與河道擺盪作用有關
- 民國69年後,池上堤防和海端四號堤防建成,使池上大橋至寶華大橋間的低水流路變化劇烈,流路常沿著堤尾分叉,河道蜿蜒且砂石淤積嚴重,成為主要砂石貯留地
- 堤防築起後河道周邊的自然棲地也隨之被農田取代,而逐漸形成目前的樣貌



圖1 1924年日治台灣全圖



圖2 1944年美軍地形圖



圖3 1955年台灣省圖






圖4 1989年經建版地形圖


### 生態棲地圖繪製

- 利用已取得之2024年4月Pleiades 超高解析度0.5m衛星影像進行分析。 大尺度棲地圖依地景物件類別區分 為九種類別,後續將成果與關注物 種(以下舉例燕鴴)分布狀況進一步疊 圖分析
- 斷面59~斷面81水域面積較大,斷 面81以上棲地類型以乾燥砂石為主
- 乾燥砂石(細)是適合燕鴴的繁殖棲地
- 部分地景特徵可能包含特定關注物 種棲息之條件,例如:乾燥砂石(細) 雖然不屬於中大型哺乳類動物之理 想棲地或廊道的地景,但對特定鳥 類如燕鴴,卻是理想的繁殖棲地
- 裸露地河中島能避免燕鴴巢位受侵
- 關山大圳取水口上游,被流路切割 之裸露灘地(河中島),更因為受到水 流保護,能避免遊蕩犬隻或貓隻侵 擾燕鴴的巢位





斷面93~斷面110



斷面70~斷面80


斷面59~斷面70

### 生態棲地圖繪製

- 小尺度棲地圖是利用每次調查由各樣站之正射影像以圖面判釋,採用 手動繪製,目前呈現棲地比例分配 後續會持續更新及加入多樣性分析
- 卑南溪主流枯水期調查溪流流量低, 導致水域棲地占比低落

#### 卑南溪主流

- <u>斷流無水之裸露地可能成為廊道斷</u> 點
- ▶ 關山大圳取水口下游多為裸露地
- 萬安溪匯流口因施作水覆蓋水域面積占比高
- 寶華大橋上游亦多為裸露地
- 對於生態廊道的串聯,植被覆蓋薄弱處及裸露地皆可能出現斷點



關山大圳取水口(A)生態棲地圖分析初步成果

★ 無植被覆蓋比例最高為69.10% 最少之比例則為草灘地8.74%




萬安溪匯流口(C)生態棲地圖分析初步成果

- 水域占比21.40%,該區域應為水覆蓋施作範圍,因此水域面積比例較高
- 無植被覆蓋區域佔比40.83%為本樣站占比最高之類型



池上大橋(B)生態棲地圖分析初步成果

- ▶ 因<u>斷流無水,水域面積為0</u>,池 上大橋改建工程,因此有工地 及施工便道
- ► 植被覆蓋區域佔比最高為 45.04% · 其中最高為草生灘地; 無植被覆蓋區域則占44.40%



寶華大橋上游(D)生態棲地圖分析初步成果

▶ 以無植被覆蓋63.78%最高,水 域面積則占18.32%

### 生態棲地圖繪製

萬安溪及紅石溪皆屬於支流或次支 流樣站,因此在棲地型態之比例上 有所相近

#### 萬安溪

- 萬安溪棲地多樣性高
- ➤ 萬安溪(a)樣站植被覆蓋占比 59.20%最高
- ▶ 萬安溪植被覆蓋類型中,草生灘地、 草/灌叢灘地、喬/灌木灘地之比例 相近, 棲地之多樣性較高


#### 紅石溪

- 紅石溪棲地較為單一化
- 紅石溪(b)植被覆蓋占比為55.78%
- 紅石溪樣站之植被覆蓋棲地僅有草 生灘地類型,並未出現其他植被類 型



萬安溪(a)生態棲地圖分析初步成果

萬安溪(a)樣站植被覆蓋占比 59.20%最高




紅石溪(b)生態棲地圖分析初步成果

紅石溪(b)植被覆蓋占比為 55.78%


## 棲地品質評估

- 關注棲地多位於支流及匯流口
- ▶ 主流:萬安溪匯流口、崁頂溪匯流口、加鹿溪加典溪匯流口
- ▶ 支流:萬安溪、紅石溪
- 水域面積受支流匯流及水覆蓋影響
- 崁頂溪匯入卑南溪主流,流量提高, 另外亦受到水覆蓋影響導致水面比 例增加
- ▶ 萬安溪匯流後至電光大橋,水域面積則逐漸增加,周邊農田灌溉尾水也匯流進入卑南溪,另外也不能排除伏流湧出補助一部分逕流
- <u>裸露之河床或斷流之流路皆視為一</u> 般棲地
- 雖然並非理想上之陸域動物長時間 利用之環境,但也並未受到人為嚴 重干擾影響,因此動物仍會利用該 類環境
- 斷流河段造成廊道斷點
- ▶ 池上大橋到萬安溪匯流口(斷面 81~90-1),電光大橋至崁頂溪匯 流口(斷面70-75-1)



## 河川廊道課題評析

- 本案延續卑南溪流域整體改善與調適規畫之課題,更進一步範圍針對池上、關山等地區進行 探討
- 透過生態棲地圖、產沙量分析、沖淤分析、水理模擬分析等評估提出4項重要課題



## 河川廊道課題評析(1/6)

### 1

### 關鍵棲地的維持及營造

- 關注物種眾多
- 卑南溪流域生態環境豐富,關注物種多沿著溪流 及淺山地區分布
- ▶ 關注物種及受關注之特有種眾多,包含金線蛙、 燕鴴、花嘴鴨、棕沙燕、臺東間爬岩鰍...等,其 分布於卑南溪主流、紅石溪、萬安溪...等溪流, 應積極維持棲地環境品質
- 重要棲地及廊道
- 卑南溪沿線有多個保護區及濕地,記錄到瀕危物種,如菊池氏細鯽、赤箭莎等,應維護淡水濕地,確保濕地生物之棲息環境
- 依據臺東林區管理處生態保育綠色網絡次藍圖盤點計畫(112年),主要推動內容為卑南溪串聯沿岸藍綠棲地,連結中央山脈與海岸山脈廊道,避免棲地破碎化,且卑南溪縱谷軸帶主要為串聯沿岸藍綠棲地,本計畫區內主要為池上廊道,以興富濕地、萬安溪及跳島棲地為主






## 河川廊道課題評析(2/6)

### 關鍵棲地的維持及營造

- 關注棲地與關注物種之棲地疊合形成關鍵棲地
- 河道範圍內:主流與支流匯流口及支流為關注 棲地(萬安溪匯流口、崁頂溪匯流口、加鹿溪 加典溪匯流口、萬安溪、紅石溪)
- 關鍵棲地可能面臨之問題
- 通洪能力方面,卑南溪主流斷面64水位明顯 抬升有溢堤之疑慮,急需改善其防洪安全。
- 萬安溪整體有淤積現象,造成萬安溪水位抬升 無法滿足25年重現期通洪能力。
- 紅石溪部分斷面有溢淹情形,無法滿足25年 重現其保護標準,水位皆受到橋梁壅高影響, 致水位明顯抬升,進而造成溢淹。

綜整


優先透過非工程手段來取代,導入NbS 之理念進行整治,除了必要性之工程, 漸少對環境之干擾。建議進行生態檢核 或參照歷年河川情勢調查之資料,避免 校削弱其生態系統之服務價值




斷面81~85



斷面69~79



斷面59~69



大尺度棲地品質分類評估圖


# 河川廊道課題評析(3/6)

2

### 入侵性外來種排擠在地物種或原生種

- 確認外來物種以利後續追蹤
- 粗首馬口臘、臺灣石籟、臺灣鬚鱲、明潭吻鰕虎原 分布於臺灣西部溪流中,由人為引入而擴散至臺灣 東部之溪流中,在卑南溪屬於外來物種,以「流域 入侵」種稱之,威脅原生魚類生存空間。
- 水域<mark>外來種</mark>如福壽螺(萬安溪)、食蚊魚、口孵非鯽 (萬安溪)等,與卑南溪流域之原生魚類形成競爭
- 入侵性物種(植物)建議移除
- 濕地、沼澤或人工的生態池可考量藉由移除外來種 魚類或蝦類來保育、復育原生種
- 具侵入性之植物會壓迫其他植物生存空間,上游及 支流記錄到銀膠菊(紅石溪)、小花蔓澤蘭(嘉武橋)、 美洲含羞草(崁頂溪)等,建議持續移除

課題 綜整 ◆ 入侵性外來物種應持續移除及預防,結 合相關單位及NGO團體,以調查、監 測、偵測之方式蒐集境內外來種生物之 情報,以阻止入侵性物種之擴散和破壞。



科	物種名	國家紅皮書	外來屬性
鱧科	線鱧		外來入侵
麗魚科	雜交口孵非鯽		外來入侵
	臺灣石鱝		流域入侵
鯉科	臺灣鬚鱲		流域入侵
	粗首馬口鱲	LC	流域入侵
鰕虎科	明潭吻鰕虎		流域入侵
花鱂科	孔雀花鱂		外來入侵
長臂蝦科	粗糙沼蝦		流域入侵
蘋果螺科	福壽螺		外來入侵

3 美洲含羞草 4 銀合歡 5 香澤蘭 6 囊螺

**外來物種** ● 銀膠菊

7 福壽螺8 食蚊魚

9 口孵非鯽

10 臺灣石館

● 聖營養職

明潭吻鰕虎



## 河川廊道課題評析(4/6)

3

### 生態廊道串聯之加強

#### 大尺度廊道


- 斷流河段造成縱向廊道斷點
- > 卑南溪斷面93以上水量較為充足
- ▶ 池上大橋到萬安溪匯流口(斷面81~90-1),電光大橋 至崁頂溪匯流口(斷面70-75-1)出現大面積的陸域乾 燥砂地,縱向廊道上的斷路,可能影響洄游性魚類 及蝦蟹類
- 卑南溪<u>斷面59~斷面70</u>水域空間有水覆蓋工程,水 覆蓋工程改變該河段水文環境
- 過高的護岸或堤防阻隔橫向廊道暢通
- 卑南溪設置較高的混凝土護岸或堤防,生物不易跨越,使廊道未能與周邊串聯



池上大橋(斷90-1)下游 現況斷流照片



卑南溪於萬安溪匯流口(斷81) 上游之現況斷流照片



大尺度棲地品質分類評估圖

### 河川廊道課題評析(5/6)


3 生態廊道串聯之加強

#### 小尺度廊道


- 缺乏植被可能降低動物利用移動之意願
- 卑南溪關山大圳取水口上游缺乏植被,池 上大橋下游左岸植被較薄弱,有大面積乾 燥砂地
- 萬安溪棲地多樣性較高,多樣的棲地有助於滿足動物利用或是移動的需求
- 紅石溪通過整治後較為穩定,兩側亦有植被覆蓋,但棲地較為單一
- 部分河段橫向構造物可能阻隔廊道
- 支流中上游棲地破壞,水域橫向構造物阻隔(攔河堰壩或固床工)影響棲地環境,適合之棲地環境大減,使珍貴稀有物種數量減少(如,臺東間爬岩鰍)

課題綜整


▶ 積極維持河川棲地型態,避免持續劣化,並考量關注物種之生存變地,連結國土綠網,以達到「森、川、里、海」串聯之目標




關山大圳取水口(A)生態棲地圖



池上大橋(B)生態棲地圖



紅石溪生態棲地圖



萬安溪生態棲地圖



## 河川廊道課題評析(6/6)


4

### 水量不足影響周邊環境

- 剩餘流量無法擴展成辮狀流路
- ➤ 不論是超越機率達95%~70%之近五年或是近十年剩餘流量,皆無法自然擴展或維持成多條流路的辮狀河川型態,仍維持單一細長流路
- 在95%超越機率流量下係以岸邊緩流、深潭之 水域型態居多
- 隨著流量增加,於70%超越機率流量下則以深流型態最多,淺流淺瀨次之
- 後續可<mark>配合生態調查之物種棲地特性</mark>,研提卑 南溪縱向串聯之目標廊道範圍
- 水量可能不足以供應農業用水需求
- 卑南溪除維持基流量外,水量可能不足以供應 農業用水需求,需透過相關農業種植方式來相 互彌補,提升用水效率
- ▶ 因應氣候及河川變遷,應了解在地種植農作物 合理需水量及實際用水量,以改善缺水問題

課題 綜整 ◆ 盤點農業需水量,並請農業部確實評估水資源、作物產業及耕作灌溉制度,持續觀察水文變化,了解在地種植農作物合理需水量及實際用水量,提升對枯旱期之緊急應變能力,以及改善水源不足之情形。

以卑南溪近十年流量資料及近十年灌溉實際取水量進行分析,以新武呂(4)測站實測日平均流量扣除灌溉水路每日實際取水量,來推估卑南溪滿足灌溉需求後之每日剩餘流量,再以剩餘流量進行水深、流速模擬





超越機率95%剩餘流量(Q=0.46cms) 超越機率70%剩餘流量(Q=8.77cms)

卑南溪斷面81~斷面91之水域型態面積統計表

		近五年剩	自餘流量			近十年剩	制餘流量	
超越機率	95%	90%	80%	70%	95%	90%	80%	70%
流量	0.46	0.98	5.23	8.77	0.67	1.72	6.82	10.15
型態	cms							
岸邊緩流	29.39	26.67	21.35	19.65	27.57	25.14	20.25	19.18
F 透炭流	%	%	%	%	%	%	%	%
深潭	24.95	15.08	8.54	5.13	22.64	15.81	6.72	4.18
休伊	%	%	%	%	%	%	%	%
波法	9.11	19.58	32.28	38.57	13.00	20.57	35.57	40.33
深流	%	%	%	%	%	%	%	%
12 X 12 127	3.90	15.38	20.15	21.89	5.45	13.62	21.97	22.26
淺流淺瀨	%	%	%	%	%	%	%	%


※以卑南溪斷面81<sup>~</sup>斷面91河段生態棲地評估為一般棲地,水域棲地幾乎不可見,故以此段為例

# 河川廊道改善願景

- 針對計畫範圍關注物種之棲地環境,進行河川廊道環境改善,降低災害風險,強化逢災 應變能力,避免棲地劣化而影響更多物種的生存空間,擴展友善環境減少廊道阻斷。
- 以「<u>擴展藍綠廊道、建構友善河川</u>」為願景,擬定未來棲地及廊道改善策略,以期達到 營造健康有活力之河川願景,並符合國土綠網**推動「森、川、里、海」棲地串聯**之目標。







## 協助辦理跨域交流會議

- 辦理2場藍綠帶串聯交流平台會議,與居民、主管機關、地方NGO、在地學者專家等多元利害關係人溝通協調,報告規劃設計方向,並凝聚各方意見。
- 辦理1場社區環境教育共學活動、農業節水策略推 廣或短期示範區之地方說明會,與民眾過往經驗連 結,強化河川生態特色與保育價值。
- 辦理其他公部門及NGO團體訪談或會議。

#### ■ 藍綠串聯交流會議

場次    交流會議題		討論內容	辦理時間
<b>— 7</b>	1.生態廊道串聯之加強 2.水量不足影響周邊環境	● 既有議題討論(廊道串聯水量不足探討為主),蒐集新議題 ● NbS規劃理念導入,河川生態廊道願景確立	113年9月 (預計)
第二場	1.關鍵棲地的維持及營造 2.入侵性外來種排擠在地 物種或原生種		113年9月 (預計)

#### ■ 環境教育共學會議

場次	交流會議題	討論內容	辦理時間
第一場	1.生態廊道串聯 2.節水策略推廣	● 針對本計畫生態廊道串聯 或節水策略進行環境教育 宣導	113年10月 (預計)

#### ■ 藍綠串聯交流會議預計邀請對象

國立屏東科技大學水土保持系/李明熹教授專家學者 臺東大學生命科學系/呂佩倫副教授	
專家學者 臺東大學生命科學系/呂佩倫副教授	
臺東大學生命科學系/段文宏助理教授	
農業部林業及自然保育署臺東分署	
農業部農村發展及水土保持署臺東分署	
農業部臺東區農業改良場	
   <sub></sub>   農業部農糧署東區分署臺東辦事處	
政府部門 農業部農田水利署臺東管理處	
臺東縣政府(建設處、農業處)	
臺東縣環境保護局	
鄉鎮公所(關山鎮、池上鄉、鹿野鄉、海端鄉)	
荒野保護協會臺東野溪調查小組(楊坤城召集人)	
非政府組 臺東縣野鳥學會	
織 臺東縣青銀共創社會暨環境關懷協會	
冠昇生態有限公司	

#### ■ 環境教育共學會議預計邀請對象

政府部門	農業部林業及自然保育署臺東分署
	農業部臺東區農業改良場
	農業部農糧署東區分署臺東辦事處
	農業部農田水利署臺東管理處
非政府組織	荒野保護協會臺東野溪調查小組(楊坤城召集人)
	臺東縣青銀共創社會暨環境關懷協會
	冠昇生態有限公司
在地居民	社區發展協會、在地居民



## 會議場次規劃

■ 針對跨域交流會議、公部門及NGO團體小平台訪談排定時間期程,針對課題蒐集相關意見,以及針對未來規劃內容尋求共識,以利後續計畫推動。

月份	會議類別	場次	對象	主軸
4				期初報告提送
5	期初審查	5/7已舉辦		
	職安說明會議		野聲生態公司 黎明公司	說明職安相關內容及外業安全防護措施
9	期中審查	9/10已舉辦	建議相關單位(林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農水署、縣政府等)與會	
	藍綠串聯交流會議	-		1.生態廊道串聯之加強 2.水量不足影響周邊環境
10	藍綠串聯交流會議		主管機關(林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農水署、縣政府等)、地方NGO、在地學者專家	1.關鍵棲地的維持及營造 2.入侵性外來種排擠在地物種或原生種
	環境教育共學會議		民眾參與	社區環境教育宣導
11				期末報告提送
	期末審查	預定	建議相關單位(林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農水署、縣政府等)與會	
12		預定		正式成果報告(初稿)提送
		預定		正式成果報告提送



## 協助資訊公開

### 河川分署官網持續更新資訊專區



■ 陸續將階段性資料提供給八河分署 進行官網更新。



資訊

公開

