

經濟部水利署
施工階段前置作業資料紀錄表

工程主辦機關	嘉義縣政府	提交日期	民國 112 年 9 月 1 日
工程名稱	北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	爾灣水利工程技師事務所	縣市/鄉鎮	嘉義縣新港鄉
監造單位	立建築師事務所	工程座標 (TWD97)	X : <u>179550</u> Y : <u>2607751</u>
施工廠商	藤淦營造有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	浸水營生態顧問有限公司
辦理項目	摘要說明		檢查結果
施工計畫	經檢視施工廠商未將包含生態背景人員、生態保育措施、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫等項目納入施工補充說明書規定事項。		<input type="checkbox"/> 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成，原因：經檢視，施工計畫書與施工補充說明書未包含相關內容。
環境保護及生態保育教育訓練計畫	已於 112 年 5 月 23 日針對廠商施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項。		<input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成，原因：

工程平面配置圖

