

經濟部水利署
施工階段■現場勘查/□會議紀錄表

工程主辦機關	嘉義縣政府	勘查/會議日期	民國 113 年 5 月 23 日
		勘查/會議地點 (TWD97)	X : <u>179550</u> Y : <u>2607751</u>
工程名稱	北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	爾灣水利工程技師事務所	施工廠商	藤淦營造有限公司
監造單位	立建築師事務所	生態檢核團隊 (施工廠商方)	浸水營生態顧問有限公司
相關意見摘要	處理情形回覆		
既有植被組成多為銀合歡與先驅群集，建議可逐步將外來入侵種替換成原生樹種，維持綠帶廊道連結，並作為當地物種利用之動物廊道	將除藉工程施作逐步清除外來入侵種銀合歡，改植耐淹水原生種植物，亦盡可能保留周邊之先驅群集，		