

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 抽查日期：112年7月18日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不 合 格		
生態 保育 措施	1 (迴避)以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未完成圍籬設置
	2 (縮小)施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設施皆放置於裸露地上
	3 (減輕)於地面鋪蓋帆布，防止銹蝕剝落汙染環境。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已鋪設底板
	4 (減輕)於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未達需設置洗車設備階段
	5 (減輕)清除工地內橋體周圍雜林，如：外來入侵種銀合歡，並盡可能保留周邊先驅群集，如構樹或血桐。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已清除
	6 (迴避)避免工程廢污水排入北港溪。如：工程機具使用之油料等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工程廢污水排入北港溪
是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
<input checked="" type="checkbox"/> 否					

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 1	以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 112 年 7 月 18 日 說明：尚未架設圍籬		
項次 2	施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 112 年 7 月 18 日 說明：設施皆放置於裸露地上		
項次 3	於地面鋪蓋帆布，防止鎊蝕剝落汙染環境。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農路使用	日期：民國 112 年 7 月 18 日 說明：已鋪設底板		
項次 4	於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農田使用	日期：民國 112 年 7 月 18 日 說明：尚未達需設置洗車設備階段		

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 抽查日期：112年12月19日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不 合 格		
生態 保育 措施	1 (迴避)以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成圍籬設置
	2 (縮小)施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設施皆放置於裸露地上
	3 (減輕)於地面鋪蓋帆布，防止銹蝕剝落汙染環境。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已鋪設底板
	4 (減輕)於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未達需設置洗車設備階段
	5 (減輕)清除工地內橋體周圍雜林，如：外來入侵種銀合歡，並盡可能保留周邊先驅群集，如構樹或血桐。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已清除
	6 (迴避)避免工程廢污水排入北港溪。如：工程機具使用之油料等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工程廢污水排入北港溪
是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
<input checked="" type="checkbox"/> 否					

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 1	以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用		日期：民國 112 年 12 月 19 日 說明：已完成圍籬設置	
項次 2	施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用		日期：民國 112 年 12 月 19 日 說明：設施皆放置於裸露地上	
項次 3	於地面鋪蓋帆布，防止鎊蝕剝落汙染環境。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農路使用		日期：民國 112 年 12 月 19 日 說明：已鋪設底板	
項次 4	於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農田使用		日期：民國 112 年 12 月 19 日 說明：尚未達需設置洗車設備階段	

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 抽查日期：113年03月14日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不 合 格		
生態 保育 措施	1 (迴避)以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成圍籬設置
	2 (縮小)施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設施皆放置於裸露地上
	3 (減輕)於地面鋪蓋帆布，防止銹蝕剝落汙染環境。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已鋪設底板
	4 (減輕)於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未達需設置洗車設備階段
	5 (減輕)清除工地內橋體周圍雜林，如：外來入侵種銀合歡，並盡可能保留周邊先驅群集，如構樹或血桐。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已清除
	6 (迴避)避免工程廢污水排入北港溪。如：工程機具使用之油料等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工程廢污水排入北港溪
是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
<input checked="" type="checkbox"/> 否					

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 1	以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 113 年 03 月 14 日 說明：已完成圍籬設置		
項次 2	施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 113 年 03 月 14 日 說明：設施皆放置於裸露地上		
項次 3	於地面鋪蓋帆布，防止鎊蝕剝落汙染環境。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農路使用	日期：民國 113 年 03 月 14 日 說明：已鋪設底板		
項次 4	於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農田使用	日期：民國 113 年 03 月 14 日 說明：尚未達需設置洗車設備階段		

施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 抽查日期：113年07月23日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不 合 格		
生態 保育 措施	1 (迴避)以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已完成圍籬設置
	2 (縮小)施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設施皆放置於裸露地上
	3 (減輕)於地面鋪蓋帆布，防止鏽蝕剝落汙染環境。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已鋪設底板
	4 (減輕)於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未達需設置洗車設備階段
	5 (減輕)清除工地內橋體周圍雜林，如：外來入侵種銀合歡，並盡可能保留周邊先驅群集，如構樹或血桐。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已清除
	6 (迴避)避免工程廢污水排入北港溪。如：工程機具使用之油料等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工程廢污水排入北港溪
是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
<input checked="" type="checkbox"/> 否					

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 1	以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	
[施工前]		[施工階段] 
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 113 年 07 月 23 日 說明：已完成圍籬設置	
項次 2	施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原	
[施工前]		[施工階段] 
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 113 年 07 月 23 日 說明：設施皆放置於裸露地上	
項次 3	於地面鋪蓋帆布，防止鎊蝕剝落汙染環境。	
[施工前]		[施工階段] 
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農路使用	日期：民國 113 年 07 月 23 日 說明：已鋪設底板	
項次 4	於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	
[施工前]		[施工階段] 
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農田使用	日期：民國 113 年 07 月 23 日 說明：尚未達需設置洗車設備階段	

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 抽查日期：114年03月25日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不 合 格		
生態 保育 措施	1 (迴避)以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	配合第五河川分署防汛措施，圍欄已撤除
	2 (縮小)施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依據原規劃路線及範圍設置施工便道。
	3 (減輕)於地面鋪蓋帆布，防止鏽蝕剝落汙染環境。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相關除鏽及噴漆作業已結束，已移除帆布等遮蓋物。
	4 (減輕)於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	出入口處已鋪設木板減少泥濘，且無大型車輛頻繁出入，故未設置洗車設備。
	5 (減輕)清除工地內橋體周圍雜林，如：外來入侵種銀合歡，並盡可能保留周邊先驅群集，如構樹或血桐。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已清除
	6 (迴避)避免工程廢污水排入北港溪。如：工程機具使用之油料等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工程廢污水排入北港溪
是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 1	以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 114 年 03 月 25 日 說明：配合五河分署防汛措施，圍欄已撤除		
項次 2	施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 114 年 03 月 25 日 說明：依據原規劃路線及範圍設置施工便道。		
項次 3	於地面鋪蓋帆布，防止鎊蝕剝落汙染環境。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農路使用	日期：民國 114 年 03 月 25 日 說明：除鏽及噴漆作業已結束，已移除帆布。		
項次 4	於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農田使用	日期：民國 114 年 03 月 25 日 說明：無大型車輛頻繁出入，故未設置洗車設備		

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 抽查日期：114年06月24日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不 合 格		
生態 保育 措施	1 (迴避)以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	配合第五河川分署防汛措施，圍欄已撤除
	2 (縮小)施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依據原規劃路線及範圍設置施工便道。
	3 (減輕)於地面鋪蓋帆布，防止鏽蝕剝落汙染環境。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相關除鏽及噴漆作業已結束，已移除帆布等遮蓋物。
	4 (減輕)於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	因應五河分署防汛需求，故未設置固定式洗車設施，改以水車方式進行進出車輛沖洗。
	5 (減輕)清除工地內橋體周圍雜林，如：外來入侵種銀合歡，並盡可能保留周邊先驅群集，如構樹或血桐。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已清除
	6 (迴避)避免工程廢污水排入北港溪。如：工程機具使用之油料等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工程廢污水排入北港溪
是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 1	以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 114 年 06 月 24 日 說明：配合五河分署防汛措施，圍欄已撤除		
項次 2	施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用	日期：民國 114 年 06 月 24 日 說明：依據原規劃路線及範圍設置施工便道。		
項次 3	於地面鋪蓋帆布，防止鎊蝕剝落汙染環境。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農路使用	日期：民國 114 年 06 月 24 日 說明：除鏽及噴漆作業已結束，已移除帆布。		
項次 4	於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農田使用	日期：民國 114 年 06 月 24 日 說明：因應五河分署防汛需求，且無大型車輛頻繁出入，故未設置固定式洗車設備，改以水車方式進行進出車輛沖洗。		

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程 抽查日期：114年08月19日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不 合 格		
生態 保育 措施	1 (迴避)以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	配合第五河川分署防汛措施，圍欄已撤除
	2 (縮小)施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依據原規劃路線及範圍設置施工便道。
	3 (減輕)於地面鋪蓋帆布，防止鏽蝕剝落汙染環境。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相關除鏽及噴漆作業已結束，已移除帆布等遮蓋物。
	4 (減輕)於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	因應五河分署防汛需求，故未設置固定式洗車設施，改以水車方式進行進出車輛沖洗。
	5 (減輕)清除工地內橋體周圍雜林，如：外來入侵種銀合歡，並盡可能保留周邊先驅群集，如構樹或血桐。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	已清除
	6 (迴避)避免工程廢污水排入北港溪。如：工程機具使用之油料等。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無工程廢污水排入北港溪
是否發生環境異常狀況？		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 1	以施工圍籬方式限制施工範圍，減少擾動周邊既有的闊葉林、竹林與窪地等棲地以及古笨港遺址。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用		日期：民國 114 年 08 月 19 日 說明：配合五河分署防汛措施，圍欄已撤除	
項次 2	施工便道、工務所及流動廁所等假設工程固定範圍，設置於既有開發道路上或周遭裸露地，以干擾最少範圍為原則劃設，並於完工後復原		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 12 日 說明：為農路使用		日期：民國 114 年 08 月 19 日 說明：依據原規劃路線及範圍設置施工便道。	
項次 3	於地面鋪蓋帆布，防止鎊蝕剝落汙染環境。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農路使用		日期：民國 114 年 08 月 19 日 說明：除鏽及噴漆作業已結束，已移除帆布。	
項次 4	於工區出口設置洗車設備，降低揚塵對周圍環境危害。		
[施工前]		[施工階段]	
日期：民國 112 年 4 月 23 日 說明：為農田使用		日期：民國 114 年 08 月 19 日 說明：因應五河分署防汛需求，且無大型車輛頻繁出入，故未設置固定式洗車設備，改以水車方式進行進出車輛沖洗。	

