

圖 10 水質水量檢測點位圖

三、前置作業辦理進度

(一) 生態檢核辦理情形

規劃設計階段：

已於 109.06.29~07.01 完成設計階段生態檢核作業，其相關成果詳附錄一。

(二) 公民參與辦理情形

本計畫於 109.06.17 開始陸續辦理 NGO 團體訪談、農田水利署二林工作站訪談、鎮長會議、鄰里長訪談、問卷調查及地方說明會等，多數民眾認為二林溪排水水質不佳、環境髒亂，並期望能進行水岸綠美化、護岸景觀改善及水岸活動空間規畫等，統計結果詳圖 11，各階段辦理期程詳圖 12。




圖 11 問卷調查結果統計圖

