

經濟部水利署
施工階段■現場勘查/□會議紀錄表

工程主辦機關	嘉義縣政府	勘查/會議日期	民國 113 年 11 月 15 日
		勘查/會議地點 (TWD97)	布袋二期工區停車場 (164206.694, 2586740.829)
工程名稱	布袋風華再現水環境營造-水岸環境改善(第二期)		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	爾灣水利工程技師事務所	施工廠商	大柱營造事業有限公司
監造單位	源隆技術顧問有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	崇峻工程顧問公司
相關意見摘要	處理情形回覆		
既有鹽業遺址屬於為人文保全對象，需避免對該區域造成擾動。	後續施工時將避免擾動該區域		
濕地區域已為水鳥重要繁殖棲地。需避免對該區域造成擾動。	後續施工時將避免擾動該區域		

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫；涉生態議題請生態背景人員提供意見回覆之建議。
2. 請以機關或單位立場回覆相關意見之處理情形。
3. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
4. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。