

C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：布袋港風華再現水環境營造計畫(第二期) 檢查日期：2024 年 11 月 30 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)濕地部分不擾動,保留周圍原生物種。	☐	☐	☒	尚未進場施工
	2	(迴避)保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	☐	☐	☒	尚未進場施工
	3	(減輕)採用小型機具及低噪音工法,降低對當地生物影響。	☐	☐	☒	尚未進場施工
	4	(減輕)濕地漫淹處採用不易腐蝕之材質,避免後續高頻率之修復作業造成環境擾動。	☐	☐	☒	尚未進場施工
	5	(減輕)移除工區外來種植物,例:銀合歡。	☐	☐	☒	尚未進場施工
	6	(補償)以適地原生種進行補植。	☐	☐	☒	尚未進場施工
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期) 11/30	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期) 11/30
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


項次 2	保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	
[施工前]		[施工階段]
日期：民國 年 月 日 說明：尚未施工		日期：民國 年 月 日 說明：尚未施工

C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：布袋港風華再現水環境營造計畫(第二期)檢查日期：2024 年 12 月 19 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)濕地部分不擾動,保留周圍原生物種。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	2	(迴避)保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	3	(減輕)採用小型機具及低噪音工法,降低對當地生物影響。	☒	☐	☐	已使用較小型機具
	4	(減輕)濕地漫淹處採用不易腐蝕之材質,避免後續高頻率之修復作業造成環境擾動。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
	5	(減輕)移除工區外來種植物,例:銀合歡。	☒	☐	☐	已進行移除
	6	(補償)以適地原生種進行補植。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員		11/12/19 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)		12.12.19 (簽章+日期)
-----------------	---	---------------------	-----------------	---	---------------------

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 2	保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	
[施工前]	[施工階段] 	
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 113 年 12 月 日 說明：施工範圍未靠近遺址	

C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：布袋港風華再現水環境營造計畫(第二期) 檢查日期：2025 年 1 月 21 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)濕地部分不擾動，保留周圍原生物種。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	2	(迴避)保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	3	(減輕)採用小型機具及低噪音工法，降低對當地生物影響。	☒	☐	☐	已使用較小型機具
	4	(減輕)濕地漫淹處採用不易腐蝕之材質，避免後續高頻率之修復作業造成環境擾動。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
	5	(減輕)移除工區外來種植物，例：銀合歡。	☒	☐	☐	已進行移除
	6	(補償)以適地原生種進行補植。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員		114.1.21 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)		114.01.21 (簽章+日期)
-----------------	---	---------------------	-----------------	---	----------------------

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


項次 2	保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	
[施工前]	[施工階段] 	
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 1 月 日 說明：施工範圍未靠近遺址	

C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：布袋港風華再現水環境營造計畫(第二期)檢查日期：2025 年 2 月 17 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)濕地部分不擾動,保留周圍原生物種。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	2	(迴避)保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	3	(減輕)採用小型機具及低噪音工法,降低對當地生物影響。	☒	☐	☐	已使用較小型機具
	4	(減輕)濕地漫淹處採用不易腐蝕之材質,避免後續高頻率之修復作業造成環境擾動。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
	5	(減輕)移除工區外來種植物,例:銀合歡。	☒	☐	☐	已進行移除
	6	(補償)以適地原生種進行補植。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)	 (簽章+日期)
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


項次 2 保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	
[施工前]	[施工階段] 
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 2 月 日 說明：施工範圍未靠近遺址
項次 5 移除工區外來種植物	
[施工前]	[施工階段] 
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 2 月 日 說明：除圖說標示保留外，移除銀合歡

C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：布袋港風華再現水環境營造計畫(第二期) 檢查日期：2025 年 3 月 11 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)濕地部分不擾動,保留周圍原生物種。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	2	(迴避)保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	3	(減輕)採用小型機具及低噪音工法,降低對當地生物影響。	☒	☐	☐	已使用較小型機具
	4	(減輕)濕地漫淹處採用不易腐蝕之材質,避免後續高頻率之修復作業造成環境擾動。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
	5	(減輕)移除工區外來種植物,例:銀合歡。	☒	☐	☐	移除後進行粉碎處理
	6	(補償)以適地原生種進行補植。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員		114/3/11 (簽章+日期)	工地主任 (工地負責人)		114.03.11 (簽章+日期)
-----------------	---	---------------------	-----------------	---	-------------------

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。


項次 2 保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	
[施工前]	[施工階段] 
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 3 月 11 日 說明：施工範圍未靠近遺址
項次 5 移除工區外來種植物	
[施工前]	[施工階段] 
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 3 月 11 日 說明：移除銀合歡粉碎處理

C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：布袋港風華再現水環境營造計畫(第二期) 檢查日期：2025 年 4 月 17 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)濕地部分不擾動，保留周圍原生物種。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	2	(迴避)保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	3	(減輕)採用小型機具及低噪音工法，降低對當地生物影響。	☒	☐	☐	已使用較小型機具(實測分貝 60 dB)
	4	(減輕)濕地漫淹處採用不易腐蝕之材質，避免後續高頻率之修復作業造成環境擾動。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
	5	(減輕)移除工區外來種植物，例：銀合歡。	☐	☐	☒	銀合歡均已完成粉碎處理
	6	(補償)以適地原生種進行補植。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員	 (日期)	工地主任 (工地負責人)	 (日期)
-----------------	--	-----------------	--

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 2	保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	
[施工前]	[施工階段] 	
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 4 月 17 日 說明：施工範圍未靠近遺址	
項次 3	採用小型機具及低噪音工法，降低對當地生物影響。	
[施工前]	[施工階段] 	
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 4 月 17 日 說明：已使用較小型機具(實測分貝 60dB)	

C-04

經濟部水利署
施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱：布袋港風華再現水環境營造計畫(第二期) 檢查日期：2025 年 5 月 29 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(迴避)濕地部分不擾動,保留周圍原生物種。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	2	(迴避)保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	☒	☐	☐	按圖施作無擾動情形
	3	(減輕)採用小型機具及低噪音工法,降低對當地生物影響。	☒	☐	☐	已使用較小型機具(實測分貝 67 dB)
	4	(減輕)濕地漫淹處採用不易腐蝕之材質,避免後續高頻率之修復作業造成環境擾動。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
	5	(減輕)移除工區外來種植物,例:銀合歡。	☐	☐	☒	銀合歡均已完成粉碎處理
	6	(補償)以適地原生種進行補植。	☐	☐	☒	尚未施作此工項
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明: 解決對策:		
			☒ 否			

施工廠商方 生態背景人員		工地主任 (工地負責人)	
-----------------	---	-----------------	---

填表說明：

1. 「實際檢查情形」請說明檢查結果,並檢附現場照片。(例如「不合格」,請說明不合格事項。)
2. 檢查不合格事項,請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後,掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊,請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

項次 2 保留舊有鹽業產物及鹽業鐵道遺址。	
[施工前]	[施工階段] 
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 5 月 29 日 說明：施工範圍未靠近遺址
項次 3 採用小型機具及低噪音工法，降低對當地生物影響。	
[施工前]	[施工階段] 
日期：民國 113 年 11 月 日 說明：尚未施工	日期：民國 114 年 5 月 29 日 說明：已使用較小型機具(實測分貝 67dB)