

柳川水環境改善整體計畫(第三期)

里長訪談紀錄表

里別	大誠里		
日期	114 年 5 月 20 日	時間	14 : 26
訪談對象	臺中市中區大誠里-里長林 隆	訪問者	監造廠商：林 亘
訪談地點	柳川現場工地		
訪談意見	目前工區已有陸續進場施工狀態，請廠商協助維護周邊相關環境衛生清潔。		
訪談照片			




與正本相符

柳川水環境改善整體計畫(第三期)

里長訪談紀錄表

里別	大誠里		
日期	114 年 6 月 24 日	時間	10 : 30
訪談對象	臺中市中區大誠里-里長 <u>林 隆</u>	訪問者	主辦機關：黃 博 監造廠商：林 巨 施工廠商：張 駿
訪談地點	大誠里辦公室		
訪談意見	(1)經主辦機關、監造單位及施工廠商向里長報告目前工區施作情況說明。 (2)有關工區周遭相關環境維護，敦請施工廠商協助維持及清理。 (3)於後續施工圍籬進場進行施工圍設階段，務必做好相關職安衛警示措施。		
訪談照片			



柳川水環境改善整體計畫(第三期)

里長訪談紀錄表

里別	大誠里		
日期	114 年 8 月 14 日	時間	11 : 00
訪談對象	臺中市 中區大誠里-里長林 隆	訪問者	主辦機關：柯 川 監造廠商：林 亘 施工廠商：張 駿
訪談地點	工區現場		
訪談意見	(1)經主辦機關、監造單位及施工廠商向里長報告目前工區施作情況說明。 (2)本案工程已進場進行交通維持相關措施佈設完成。 (3)於工程施作階段，請施工廠商務必協助維護施工區域周遭之相關環境整潔衛生。		
訪談照片			

與正本相符

柳川水環境改善整體計畫(第三期)

里長訪談紀錄表

里別	大誠里		
日期	114 年 9 月 16 日	時間	08 : 47
訪談對象	臺中市中區大誠里-里長林 隆	訪問者	主辦機關：黃 博 監造廠商：林 亘 施工廠商：張 駿
訪談地點	大誠里里長辦公室		
訪談意見	(1)經主辦機關、監造單位及施工廠商向里長報告目前工區施作情況說明。 (2)於工程施作渠底工項作業階段，請施工廠商務必注意渠底逕流水之通暢，以避免滯流導致蚊蟲孳生，並請協助維護施工區域周遭之相關環境整潔衛生。		
訪談照片			



柳川水環境改善整體計畫(第三期)

里長訪談紀錄表

里別	大誠里		
日期	114 年 10 月 23 日	時間	15 : 46
訪談對象	臺中市 中區大誠里-里長 <u>林 隆</u>	訪問者	主辦機關：黃 博 監造廠商：林 亘 施工廠商：楊 芬
訪談地點	大誠里里長辦公室		
訪談意見	(1)經主辦機關、監造單位及施工廠商向里長報告目前工區施作情況說明。 (2)里長反饋，本案工程進度緩慢，已接獲里民多次反映，請施工團隊宜多加努力攆趕，以期順利完竣。		
訪談照片			



與正本相符