



施工階段生態保育措施抽查表(C-05)

芳苑濕地紅樹林海空步道暨其週邊整體環境改善(第二期)

檢查日期：114 年 7 月 18 日

| 項目                                        | 項次 | 檢查項目                                                                      | 抽查結果                                  |                          | 尚未執行                                | 實際抽查情形           |
|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                           |    |                                                                           | 合格                                    | 不合格                      |                                     |                  |
| 生態保育措施                                    | 1  | 減輕：潮池區施工開挖時，若遇明顯蟹洞，應先予以慢挖擾動，每次挖掘間隔 30~60 秒，讓洞中蟹類能順利逃至旁邊安全處。               | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 確實擾動使蟹類逃離機具影響區域  |
|                                           | 2  | 減輕：施工期間將民生廢棄物集中，並每日帶離現場，避免對環境造成影響。                                        | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 確實集中處理帶離         |
|                                           | 3  | 減輕：避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工，應於 8:00 至 17:00 時段施工為宜。                            | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 於 08:00~17:00 施工 |
|                                           | 4  | 減輕：施工便道使用既有道路，盡量避免新闢施工便道對環境造成影響。                                          | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 確實使用既有道路         |
|                                           | 5  | 補償：潮池塊石步道旁，建議可散置一些營建廢棄物或卵礫石，提供方形大額蟹、絨毛近方蟹、平背蜆、三櫛擬相手蟹等礫石灘螃蟹躲藏空間。(詳圖說L1-06) | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 既有營建廢棄物散置步道周圍中。  |
|                                           | 6  | 補償：步道南入口處增設蟹類解說牌，增加民眾共同保護蟹類的保育意識。(詳圖說L1-12)                               | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 尚未施作解說牌          |
| 是否發生環境異常狀況？<br>(如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位) |    |                                                                           | <input type="checkbox"/> 是            | 異常狀況說明：<br>解決對策：         |                                     |                  |
|                                           |    |                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                          |                                     |                  |

|                  |                                                                                                       |                   |                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監造單位<br>(現場監造人員) |  張永如 2/18 (簽章+日期)  | 工程主辦機關方<br>生態背景人員 |  張永如 2/18 (簽章+日期) |
| 監造單位<br>(監造主任)   |  陽輝工程(股)公司 (簽章+日期) | 施工廠商方<br>生態背景人員   |  徐淑美 (簽章+日期)      |

工程名稱：芳苑濕地紅樹林海空步道  
暨其週邊整體環境改善(第二期)

檢查日期：114 年 7 月 18 日

