

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善(第二期)

檢查日期：114 年 2 月 21 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(縮小)工程機具與施工材料放置於既有裸露地。	☒	☐	☐	工程機具與施工材料皆放置於既有鋪面上。
	2	(減輕)移除外來種植物	☒	☐	☐	已移除外來種植物。
	3	(減輕)以分期分段方式進行渠道內植生移除。	☐	☐	☒	—
	4	(減輕)設置礫間曝氣池進行污水處理	☐	☐	☒	—
	5	(補償)補植適地原生種植物	☐	☐	☒	—
生態保全對象	6	(迴避)保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。	☒	☐	☐	已保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。
	7	(迴避)保留既有大型喬木	☒	☐	☐	已保留既有大型喬木，寶泉橋木清冊詳參 C-06。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是	異常狀況說明： 解決對策：		
			☒ 否			

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

1. (縮小)工程機具與施工材料放置於既有裸露地	
[施工前] 	[施工中] 
日期：民國 112 年 03 月 31 日 說明：	日期：民國 114 年 02 月 21 日 說明：工程機具與施工材料皆放置於既有鋪面上
4. (減輕)設置礫間曝氣池進行污水處理	
[施工前] 	[施工階段] —
日期：民國 113 年 11 月 22 日 說明：	日期：民國 年 月 日 說明：尚未執行
6. (迴避)保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。	
[施工前] 	[施工中] 
日期：民國 112 年 03 月 29 日 說明：	日期：民國 114 年 02 月 21 日 說明：已保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。
7. (迴避)保留既有大型喬木。	
[施工前] 詳保全喬木清冊	[施工中] 詳保全喬木清冊
日期：民國 113 年 11 月 22 日 說明：	日期：民國 114 年 02 月 21 日 說明：

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善(第二期)

檢查日期：114 年 4 月 17 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(縮小)工程機具與施工材料放置於既有裸露地。	☒	☐	☐	工程機具與施工材料皆放置於既有鋪面上。
	2	(減輕)移除外來種植物	☒	☐	☐	已移除外來種植物。
	3	(減輕)以分期分段方式進行渠道內植生移除。	☒	☐	☐	已將白石硅圳於計畫區域段之渠道內植生進行移除。
	4	(減輕)設置礫間曝氣池進行污水處理	☐	☐	☒	—
	5	(補償)補植適地原生種植物	☐	☐	☒	—
生態保全對象	6	(迴避)保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。	☒	☐	☐	已保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。
	7	(迴避)保留既有大型喬木	☒	☐	☐	已保留既有大型喬木，寶泉橋木清冊詳參 C-06。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☒ 是	異常狀況說明：4/14 日，廠商通報 7、8 號保全對象倒伏。 解決對策：因自然因素所致倒伏，已請施工廠商注意類似情形，詳 C-07。		
			☐ 否			

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

1. (縮小)工程機具與施工材料放置於既有裸露地	
[施工前] 	[施工中] 
日期：民國 112 年 03 月 31 日 說明：	日期：民國 114 年 04 月 17 日 說明：工程機具與施工材料皆放置於既有鋪面上。
4. (減輕)設置礫間曝氣池進行污水處理	
[施工前] 	[施工階段]
日期：民國 113 年 11 月 22 日 說明：	日期：民國 年 月 日 說明：尚未執行
6. (迴避)保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。	
[施工前] 	[施工中] 
日期：民國 112 年 03 月 29 日 說明：	日期：民國 114 年 04 月 17 日 說明：已保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊
7. (迴避)保留既有大型喬木。	
[施工前] 詳保全喬木清冊	[施工中] 詳保全喬木清冊
日期：民國 113 年 11 月 22 日 說明：	日期：民國 114 年 04 月 17 日 說明：

經濟部水利署
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：赤蘭溪水環境改善計畫-水岸環境改善(第二期)

檢查日期：114 年 7 月 4 日

項目	項次	檢查項目	檢查結果		尚未執行	實際檢查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	(縮小)工程機具與施工材料放置於既有裸露地。	☒	☐	☐	工程機具與施工材料皆放置於既有鋪面上。
	2	(減輕)移除外來種植物	☒	☐	☐	已移除外來種植物。
	3	(減輕)以分期分段方式進行渠道內植生移除。	☒	☐	☐	已將白石硅圳於計畫區域段之渠道內植生進行移除。
	4	(減輕)設置礫間曝氣池進行污水處理	☐	☐	☒	因現地環境因素，施工單位與主辦機關會勘後進行設計變更，取消礫間曝氣池
	5	(補償)補植適地原生種植物	☐	☐	☒	—
生態保全對象	6	(迴避)保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。	☒	☐	☐	已保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。
	7	(迴避)保留既有大型喬木	☒	☐	☐	已保留既有大型喬木，寶泉橋木清冊詳參 C-06。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)			☐ 是			
			☒ 否			

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

1. (縮小)工程機具與施工材料放置於既有裸露地	
[施工前] 	[施工中] 
日期：民國 112 年 03 月 31 日 說明：	日期：民國 114 年 07 月 04 日 說明：工程機具與施工材料皆放置於既有鋪面上。
4. (減輕)設置礫間曝氣池進行污水處理	
[施工前] 	[施工階段] ※變更設計，取消施作※
日期：民國 113 年 11 月 22 日 說明：	日期：民國 114 年 7 月 4 日 說明：取消施作
6. (迴避)保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊。	
[施工前] 	[施工中] 
日期：民國 112 年 03 月 29 日 說明：	日期：民國 114 年 07 月 04 日 說明：已保留白石硅圳渠道內，既有泥灘地及石塊
7. (迴避)保留既有大型喬木。	
[施工前] 詳保全喬木清冊	[施工中] 詳保全喬木清冊
日期：民國 113 年 11 月 22 日 說明：	日期：民國 114 年 07 月 4 日 說明：