

臺中市軟埤仔溪水環境改善工程環境友善措施檢核表

生態專責人員填寫：

陳志豪



日期：

111/2/6

工程進度：

| 項目 | 檢查標準 | 檢核情況 | | |
|------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | 查核情況 | 備註 | |
| 工 程 管 理 | 限制施工範圍，勿使機具進入未施工區域或非本計畫區 | 是否僅於施工範圍內進行施工；施工相關車輛是否於規劃路線及範圍內行進 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| | 地表開挖或土方處置，皆採取適當防護措施 | 不進行動工之裸露區域，進行覆蓋；裸露未施工處是否有予以覆蓋；是否有滲出水或地表逕流影響工區週邊或下游水質 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| | 工區周圍設置圍籬或標示 | 降低機具施工對於周遭生物的干擾 | <input type="checkbox"/> 已執行 <input checked="" type="checkbox"/> 執行中 <input type="checkbox"/> 尚未執行 | |
| | 異常狀況回覆情況 | 當生態保護目標異常時，應立即通報主辦機關與監造單位處理，並記錄於「環境友善自主檢查表」 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| | 工區之廚餘處置 | 工區之施工廠商是否有遺留廚餘於工區內 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| 生 態 維 護 | 環境保全對象（一） 工區區內區排、常流水等水域環境 | 是否有超出預定施工範圍；或危及生長生存情況 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| | 環境保全對象（二）： 區內及週邊既有樹木 | 是否有誤傷、砍伐或其它可能影響其生長之情事 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| | 環境保護 | 是否使用殺蟲劑、除草劑與毒鼠藥等化學藥品 | <input checked="" type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 異常 | |
| | | | | |

| | | |
|--|---|-------------|
| | 生態環境部 水利部 農林部 工業部 交通部 水利部 農林部 工業部 交通部 水利部 農林部 工業部 交通部 | 行政院 中 華 民 國 |
|--|---|-------------|

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 異常狀況回報 | | | |
| 異常狀況類型 | <input type="checkbox"/> 生態保護目標異常、 <input type="checkbox"/> 動物暴斃（ <input type="checkbox"/> 水域 <input type="checkbox"/> 陸域）、 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件、 <input type="checkbox"/> 路殺、 <input type="checkbox"/> 挖到文物古蹟 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| 狀況提報人 (單位/職稱) |  | 異常狀況 發現日期 | 民國111年12月16日 |
| 異常狀況說明 |  | | |

| |
|--|
| 備註及填寫說明 |
| <p>一、本表於工程期間，由生態專責人選填寫。</p> <p>二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請填寫異常狀況回報，處置完成後填寫異常狀況回報表，並第一時間通報監造單位與主辦機關。</p> <p>三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。</p> |