



經濟部水利署
生態檢核作業評估表

工程主辦機關	經濟部水利署第四河川分署	提交日期	民國 109 年 10 月 5 日	
工程名稱	清水溪福興二號及勞水坑一號堤段整體環境營造工程			
工程類型	<input checked="" type="checkbox"/> 河川、 <input type="checkbox"/> 區域排水、 <input type="checkbox"/> 海堤、 <input type="checkbox"/> 環境改善、 <input type="checkbox"/> 疏濬、 <input type="checkbox"/> 其他	縣市/鄉鎮	南投縣竹山鎮	
		工程坐標 (TWD97)	福興二號堤防 X : 215325 Y : 2621743	勞水坑一號堤防 X : 215135 Y : 2616608
檢核項目		檢核結果		後續階段應辦作業
1. 完成提案階段生態檢核作業後，檢具有關附表與所需資料，並基於預定之工程類型、生態背景資料蒐集、現勘與民眾參與結果，確認是否須辦理規劃設計與施工階段生態檢核。		<input checked="" type="checkbox"/> 是		辦理規劃設計與施工階段生態檢核
		<input type="checkbox"/> 否		不辦理規劃設計與施工階段生態檢，並於完工後啟動維護管理階段作業填寫 M-01。
2. 工程影響範圍內是否有保育類野生動物名錄物種、臺灣紅皮書名錄物種以及稀有、分布侷限或面臨危機之物種的重要棲地或生態廊道？ 包括以下： (a) 保育類野生動物或臺灣紅皮書名錄物種的重要棲地或生態廊道。 (b) IBA 所列之重要野鳥棲地。		<input checked="" type="checkbox"/> 是：包含有大冠鷲(II)、領角鴉(II)、黃嘴角鴉(II)、埔里中華爬岩鰍(III)(NNT)、白尾鴿(III)、臺灣間爬岩鰍(NVU)、臺灣白甲魚(NNT)、白腹游蛇(NNT)。		棲地調查、棲地評估、生態關注區域圖
		<input type="checkbox"/> 否		
3. 工程影響範圍內是否有特殊自然地形地貌地區？ 包括以下： (a) 無法以人力再造或具有獨特性、稀有性、特殊地質意義、教學或科學研究價值、觀賞價值之自然地理地區。 (b) 符合聯合國教科文組織地質公園計畫之地質公園條件地區。 (c) 行政院農業委員會委託研究報告之地景保育景點評鑑及保育技術研究計畫中，臺灣地景保育景點自然地形地貌資源地區。		<input type="checkbox"/> 是：_____		棲地調查、棲地評估、生態關注區域圖
		<input checked="" type="checkbox"/> 否：查詢台灣地景保育網、地質敏感區-地質雲加值應用平台等，未有特殊自然地形地貌地區。		

4. 工程影響範圍內是否有生物多樣性高或生態資源豐富之地區？包括以下： (a) 未被人為改變與破壞，尚保持自然狀態之地區。 (b) 河川、濕地、潮間帶、河口、珊瑚礁、藻礁、潟湖等生態系中，生物多樣性高或生態資源豐富之地區。	<input type="checkbox"/> 是：	棲地調查、棲地評估、生態關注區域圖	
	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
5. 工程影響範圍內是否有重要之生態系統？ 包括以下： (a)自然河川、自然海岸、泥灘生態系、岩礁生態系、紅樹林生態系。 (b)符合 IUCN Red List of Ecosystems 之易「近威脅的：Near Threatened」以上等級之生態系統。	<input type="checkbox"/> 是	棲地調查、棲地評估、生態關注區域圖	
	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
6. 工程影響範圍內，除了建成地區以外的第二階棲地單元是否多於3種？	<input type="checkbox"/> 是	棲地調查	
	<input checked="" type="checkbox"/> 否		
7. 關注物種在工程影響範圍內的分布資訊，是否足以提出生態保育策略？	<input checked="" type="checkbox"/> 是		
	<input type="checkbox"/> 否：應針對以下物種或生物類群辦理補充調查： _____	物種補充調查	
生態背景人員 (單位/姓名)		計畫(/協同)主持人	

填表說明：

- 1.本表由生態背景人員填寫，提送至工程主辦機關內部審查。
- 2.本表辦理資訊公開前須由工程主辦機關依程序簽核。