

施工階段生態保育措施抽查表(C-05)

芳苑濕地紅樹林海空步道暨其週邊整體環境改善(第二期)

檢查日期：114年9月12日

項目 項 次	檢查項目	抽查結果		尚未 執行	實際抽查情形
		合格	不合格		
生態 保育 措施	1 減輕：潮池區施工開挖時，若遇明顯蟹洞，應先予以慢挖擾動，每次挖掘間隔30~60秒，讓洞中蟹類能順利逃至旁邊安全處。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	抽查無執施工作業
	2 減輕：施工期間將民生廢棄物集中，並每日帶離現場，避免對環境造成影響。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實集中處理帶離
	3 減輕：避免於晨昏時段野生動物活動旺盛期間施工，應於8:00至17:00時段施工為宜。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於08:00~17:00施工
	4 減輕：施工便道使用既有道路，盡量避免新闢施工便道對環境造成影響。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實使用既有道路
	5 補償：潮池塊石步道旁，建議可散置一些營建廢棄物或卵礫石，提供方形大額蟹、絨毛近方蟹、平背蜞、三櫛擬相手蟹等礫石灘螃蟹躲藏空間。(詳圖說L1-06)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	既有營建廢棄物散置步道周圍中。
	6 補償：步道南入口處增設蟹類解說牌，增加民眾共同保護蟹類的保育意識。(詳圖說L1-12)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作解說牌
是否發生環境異常狀況? (如有環境生態異常狀況請通報工程主辦機關與監造單位)		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明： 解決對策：		
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			

工程名稱：芳苑濕地紅樹林海空步道  
暨其週邊整體環境改善(第二期)

檢查日期：114 年 9 月 12 日

