臺南市政府都市發展局 函

地址:70801臺南市安平區永華路2段6號

承辦人: 陳盈穎

電話:(06)2991111#8038

傳真: (06)2953342

電子信箱: doublewin@mail. tainan.gov.

tw

受文者:崇峻工程顧問有限公司

發文日期:中華民國114年4月10日

發文字號:南市都設字第1140476382號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:會議紀錄1份 (0476382A00 ATTCH3. pdf)

主旨:檢送114年3月21日召開「臺南市建興國中校園樹木專家學 者會勘」紀錄一份,請查照。

說明:本次樹木異動係因應「福安坑溪古河道露明段水環境開放 空間改善計畫測設及後續擴充監造」案進行整體評估並提 出建議處理方式。

正本:郭委員章信、王委員志強、臺南市立建興國民中學、崇峻工程顧問有限公司副本:臺南市政府教育局(含附件)、本局副局長室(含附件)、本局主任秘書室(含附

件)、本局都市設計科(含附件)電2025/04/10文

一、會勘時間:114年3月21日(星期五)上午10時00分

二、主 持 人:顏副局長永坤

三、與會人員

人員		單位	職稱
專家學者	郭委員章信	國立嘉義大學植物醫學系	特聘教授
學校	侯志偉	臺南市建興國中	校長
	吳忠政	臺南市建興國中	總務主任
學校上級單位	蔡暉皇	臺南市政府教育局	辦事員
主辦機關	李澤育	臺南市政府都市發展局	科長
	陳盈穎	臺南市政府都市發展局	正工程司
	杜宗銘	臺南市政府都市發展局	幫工程司
規劃設計單位	温健安	崇峻工程顧問有限公司	專案經理
	林芷儀	崇峻工程顧問有限公司	計畫專員
	謝立彥	崇峻工程顧問有限公司	景觀工程師

四、會勘結果:總計危樹 4 棵;染病(可治療)樹木 0 棵。

地點	樹種及數量	樹木健康評估	處置建議
校門東側後方	艶紫荊 1 株	原生長地緊鄰圍牆且與鄰近樹木樹距過近,現況樹幹 已有嚴重位移扭曲,已影響其生長狀況,故預計移植 至校園東側較空曠處,使其繼續生長。 經專家建議,因樹木與圍牆毗鄰,開挖後若有根系盤 雜判斷不易養護球根之情形,便可考慮直接移除後補 植。	☑移除後補植 <u>厚皮香 1 棵</u> ☑移植至校內東側圍牆綠帶(地點) 1 棵 □進行(病蟲害名稱)防治 棵 □其他:

校門入口廣場 東側	大王椰子4株	 樹葉掉落,影響師生安全。 颱風造成傾斜,有倒塌風險。 	 ☑移除後補植 厚皮香 (樹種) 4 棵 □移植至校內 (地點) 棵 □進行 (病蟲害名稱)防治 棵 ☑其他: 移除地補種植假儉草
校門入口廣場 東側	榕樹 1 株	配合既有木平台拆除,就近移植至右側較空曠處,以利其繼續生長。	 □ 移除後補植 (樹種) 棵 ☑ 移植至校內原地點東側 2m(地點)1 棵 □ 進行 (病蟲害名稱)防治 棵 □ 其他:
入口中軸廣場 東西兩側	龍柏7株(東側3株、西側4株)	原生長地光線不佳且較為密集,已影響其生長狀況,故預計移植至操場北方較空曠處,以利其繼續生長。	□移除後補植 (樹種) 棵☑移植至校內 操場東北側(地點) 7棵□進行 (病蟲害名稱)防治 棵□其他:
春風亭(西側) 花台	蘭嶼羅漢松1株	原花台拆除後改為綠地空間,故預計移植至校園東側 較空曠處,以利其繼續生長。	□移除後補植(樹種) 棵 ☑移植至校內東側圍牆綠帶(地點) 1 棵 □進行(病蟲害名稱)防治 棵 □其他:
化雨亭(東側) 花台	蘭嶼羅漢松1株 茄苳1株	原花台拆除後改為綠地空間,故預計移植至校園東側 較空曠處,以利其繼續生長。	□移除後補植(樹種) 棵 □移植至校內東側圍牆綠帶(地點) 2 棵 □進行(病蟲害名稱)防治 棵 □其他:

五、會勘照片(每一區一列三張照片,視實際會勘情形增列)

地點/樹種/數量	該區全景照片	樹木全貌	移植後位置照片
校門後方 艷紫荊/1 株			若球根養護不易則考慮移除
校門入口廣場東側 大王椰子/4 株			危樹移除

校門入口廣場東側榕樹/1株





入口中軸廣場東西兩側 龍柏/7 株









