

# 110 年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程

## 附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

■施工前 □施工中 □完工後

勘查日期	民國 110 年 08 月 12 日	填表日期	民國 110 年 08 月 12 日
紀錄人員	王	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
林修、周志	第十河川局	施工階段現場勘查、友善措施討論	
許昌	泉億營造有限公司	施工階段現場勘查、友善措施討論	
王文、楊超	觀察家生態顧問公司	施工階段現場勘查、友善措施討論	
現勘意見	處理情形回覆		
提出人員(單位/職稱)_王/研究員_	回覆人員(單位/職稱)_____		
<p>1. 確認監造單位與施工廠商自主檢查表內容，監造單位每月自主檢查一次，施工廠商每兩周自主檢查一次。</p> <p>2. 施工時注意水質狀況，盡可能維持水質乾淨。</p> <p>3. 位於 09R 0K+450 處，有顆外來種銀合歡，建議樹木雜草外運時，將銀合歡清除外運，留意莢果內的種子，一併清除勿留在工地現場。</p>  <p>4. 原地能保留的喬木，因受工程動線影響導致斷裂或遭切除，建議將其傷口切至平整，增加喬木存活機會。</p>	<p>1. 資料如附件。</p> <p>2. 水質無明顯變化。</p> <p>3. 依建議將銀合歡移除。</p>  <p>4. 爾後工程如遇到需保留之喬木，依建議保持切除斷面平整，增加喬木存活率。</p>		



說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

# 110 年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程

## 附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 110 年 12 月 09 日	填表日期	民國 110 年 12 月 10 日
紀錄人員	王 [ ]	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
林 [ ] 修、周 [ ] 志	第十河川局	施工階段現場勘查	
王 [ ] 文	觀察家生態顧問公司	施工階段現場勘查、環境紀錄	
現勘意見	處理情形回覆		
提出人員(單位/職稱)_王 [ ]_/研究員_	回覆人員(單位/職稱)_____		
<p>1.陽光橋上游已完成疏濬區域，建議重機具不再進入，讓植生自然回復。</p> 	<p>1.完成部分不會有重機具進入。</p> 		
<p>2.工區範圍內有少數喬木受工程擾動而斷枝，建議將其傷口切至平整，增加喬木存活機會。</p> 	<p>2.依建議將斷枝切平。</p> 		



說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

# 110 年度新店溪中安橋至安坑橋段疏濬工程

## 附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

施工前 施工中 完工後

勘查日期	民國 111 年 04 月 07 日	填表日期	民國 111 年 04 月 08 日
紀錄人員	王 [ ]	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
王 [ ] 文	觀察家生態顧問公司	完工階段現場勘查、環境紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)_王 [ ]_/研究員_		回覆人員(單位/職稱)_____	
1.濱溪帶自然回復區域多為外來種，建議後續相關工程編列原生草種經費，讓濱溪植被在回復時以原生且適生的為主。		1.後續如有相關工程，參考建議辦理。	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。