□施工前 ■施工中 □完工後

			□他工用 ■他工中 □元工後
勘查日期	民國 110 年 04 月 26 日	填表日期	民國 110 年 04 月 27 日
紀錄人員	楊一超	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	参與勘查事項	
葉■輝、戴■仁	第十河川局	工程簡介與討論、環境友善表單研擬確認	
賴東	春誼營造有限公司	工程施工便道	、保全對象位置確認與討論
王重文、楊超	觀察家生態顧問公司	友善措施討論、環境友善表單研擬確認	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)_楊一超		回覆人員(單位/職稱)工務所主辦戴	

1.因工程行為使坡地裸露,可能導致周邊強勢1. 施工中已依建議,儘量加快工作速度以減 外來種植物入侵,建議減少工區裸露時間,降 低外來種植物入侵機率。

少工區裸露時間,應可以降低外來種植物 入侵機率。



情況落差甚大,請注意土壤含水是否充足並持後,目前草種生長情形良好。 續觀察。

2.東側滑落邊坡工區已完成草籽噴灑,但生長2.東側滑落邊坡工區,經後續加強灑水養護



3.工區周遭已有原生喬木自然落種(白匏子、山3.已要求承包商儘量縮減工區擾動範圍,維持 黃麻),維持工區擾動範圍,不再增大工區範圍。原生喬木落種。



- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生 態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國 110 年 06 月 28 日	填表日期	民國 110 年 06 月 30 日
紀錄人員	王 文	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱		參與勘查事項
王玠文	觀察家生態顧問公司	施工中現場勘查、保全目標確認	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)_王		回覆人員(單位/職稱)工務所主辦黨	

1.保全目標水黃皮完整。

1.承包商已將水黃皮重點保護,目前堪稱完妥。



2.工區內有少數回收垃圾,建議垃圾集中並 2.已要求承包商垃圾務必集中後回收,交與環 遠離河道及工程施作區域。

保清潔隊收走處理。



建議下次植栽前一周通知生態團隊,生態團 隊盡可能派員參與插枝與植栽辨識。

3.新插枝的禾本科植栽多數為外來種象草, 3.經生態團隊派員指導辨識, 承包商前種植錯 誤植株(象草),已經全部清除, 改種芒草。

說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

□施工前 ■施工中 □完工後

			□心工用■心工「□儿工役	
勘查日期	民國 110 年 07 月 06 日	填表日期	民國 110 年 07 月 06 日	
紀錄人員	王墨文	勘查地點	工地現場	
人員	單位/職稱		參與勘查事項	
戴仁	第十河川局	植栽確認		
賴賴棟	春誼營造有限公司	植栽確認		
王文	觀察家生態顧問公司	施工中現場勘查、植栽確認		
現勘意見		處理情形回覆		
提出人員(單位/職稱)_王文		回覆人員(單位/職稱)工務所主辦黨		

1.監造單位、施工廠商、生態團隊於工地現1.感謝生態團隊於工地現場指導確認白背芒與 場共同確認白背芒與象草。



象草之差異,工地已將象草清除,改種白背芒 草。

說明:

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生 態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

□施工前 □施工中 ■完工後 勘查日期 民國 110 年 09 月 15 日 填表日期 民國 110 年 09 月 26 日 勘查地點 紀錄人員 工地現場 單位/職稱 人員 參與勘查事項 王. 文 觀察家生態顧問公司 完工現場勘查、保全對象確認 楊 超 現勘意見 處理情形回覆 提出人員(單位/職稱)_王—文 回覆人員(單位/職稱)___工務所主辦戴 仁 1.確認保全對象水黃皮完好,旁邊長出一株1.水黃皮生長完好,旁邊 1 株銀合歡已要求廠 銀合歡,建議移除。 商移除。

說明

- 1.勘查摘要應與生態環境課題有關,如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
- 2.表格欄位不足請自行增加或加頁。
- 3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。