

## 完工階段生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 □施工中 ■完工後

勘查日期	民國 109 年 11 月 25 日	填表日期	民國 109 年 11 月 26 日
紀錄人員	王 [ ]	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
王 [ ]	觀察家生態顧問公司/研究員	現場勘查、完工生態環境資料紀錄	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱) 王 [ ]		回覆人員(單位/職稱) 李 [ ] 工程師	
<p>1.完工現勘確認工區範圍內施工便道、洗車台、圍籬等已復原。</p> <p>2.保全對象消失：</p> <p>(1)山黃麻*1 (24°59'54.8"N 121°26'10.0"E)</p> <p>(2)山黃麻*2 (25°00'10.7"N 121°26'09.6"E;護岸 490 處)</p> <p>(3)工程終點 構樹*1、山黃麻*2 (25°00'13.7"N 121°26'09.7"E)</p>		<p>本工程位於感潮河段，雖已盡力保全應保護目標，惟仍遇大水沖走，後續將盡力保全剩餘應保護對象。</p>	

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查紀錄表。