

附表 C-04 施工階段生態監測紀錄表

工程名稱 (編號)	大漢溪左岸堤防基礎加固 防災減災工程	填表日期	民國 109 年 01 月 17 日
1.生態團隊組成： 同表 D-03			
2.棲地生態資料蒐集： 同表 D-03			
3.生態棲地環境評估： 施工前同表 D-03 108/12/05 提出友善措施 ➤ 維持水質乾淨；設置排擋水設施，繞流導流溪水迴避施工處。 ➤ 施工便道與土石土方設置於既有人為干擾區域。 ➤ 工區範圍內樹木保留區有一株銀合歡，建議去除 109/01/16 施工中 護岸至河邊的濱溪帶皆被移除，有些部分正在打基樁，人為干擾嚴重，現勘時紀錄到少數鳥類會在施工圍籬上停棲，像是家八哥、喜鵲等，施工便道旁記錄到鵲鴿及喜鵲。施工便道從西盛橫移門進入，進出口有設置洗車台，非工程段及非施工便道區域喬木皆保留。 109/11/25 完工階段 完工時應工區範圍為第二標工程之施工便道，所以等到第二標工程完工後前往現場勘查，現勘時距離剛完工約 5 個月，濱溪帶靠近河道處已長出草生地，現勘時紀錄到鳥類棲息於草叢中，多為家八哥、喜鵲、麻雀等常見鳥類，河道對岸停棲一整排的鶯科鳥類，靠近堤防處為二標工程施工便道，目前為裸露地，凹陷積水處有鳥類棲息。施工便道已復原，工區範圍內無垃圾殘留。			

4.棲地影像紀錄：



108/08/22 施工前



108/12/05 施工中



109/01/16 施工中



109/11/25 完工後



109/11/25 完工後



109/11/25 完工後

5.生態保全對象之照片：

無。

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員： 