




附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	██████████ 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 109 年 01 月 22 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍 與生態關注區域套 疊圖		現勘時發現沿三峽河兩旁濱溪帶有親水鳥類覓食，也紀錄到保育類黑翅鳶，濱溪植被代之後多為人為干擾區域。	
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)		工程範圍 109/01/21	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象			
生態友善措施			
施工復原情形	<p>■ 施工便道與堆置區環境復原</p>	<p>施工便道與出入口復原。 施工便道設置於裸露地，完工時已回填土鋪平。 109/07/24</p>	

			
	<input type="checkbox"/> 植生回復		
	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除	垃圾暫置區已 清理完畢。 109/07/24	 
	<input type="checkbox"/> 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。