

基隆河百福橋下游右岸邊坡保護工程
附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王 文 觀察家/研究員	填表日期	民國 110 年 10 月 04 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		工區範圍為基隆河高灘地，棲地類型多為工程演替後的草地與灌叢，屬於陸域低度敏感區，水域為平原曲流。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)		工區暫置區。 (110/06/28)	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	植生保留	原地保留水黃皮	 110/09/15

生態友善措施	插枝加速植生	擾動過的裸露地利用插枝方式，加速植生回復。	  110/09/15
施工復原情形	<input checked="" type="checkbox"/> 施工便道與堆置區環境復原	土石堆置區環境復原。	 110/09/15
	<input type="checkbox"/> 植生回復		
	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除	工區內垃圾清除乾淨。	 110/09/15
	<input type="checkbox"/> 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。