

附表 C-06 施工階段生態保育措施與執行狀況

|                                      |                                                                                    |                                            |                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 填表人員<br>(單位/職稱)                      | 觀察家生態顧問公司                                                                          | 填表日期                                       | 民國 109 年 11 月 20 日                                                                                     |
| 施工圖示                                 |                                                                                    |                                            |                                                                                                        |
| 設計階段                                 | 圖示                                                                                 | 說明                                         |                                                                                                        |
| 施工範圍與生態關注區域套疊圖                       |   | 施工區域為中度敏感的河畔先驅林，臨近大漢溪，河堤後方為人為建物-住宅區(保全對象)。 |                                                                                                        |
| 範圍限制<br>現地照片<br>(施工便道及堆置區)<br>(拍攝日期) |  | 工區範圍限制於大漢溪旁，並設置洗車台，車輛進出時不攜出大量泥土。109/09/22  |                                                                                                        |
| 生態保育措施與執行狀況                          |                                                                                    |                                            |                                                                                                        |
| 項目                                   | 生態保育措施                                                                             | 狀況摘要                                       | 照片(拍攝日期)                                                                                               |
| 生態保全對象                               | 山黃麻*1<br>(24°59'54.8"N<br>121°26'10.0"E)                                           | 消失                                         | <br>109/11/25 完工現勘 |
|                                      | 工區出入口山黃麻*8<br>(25°00'00.9"N<br>121°26'09.3"E)                                      | 原地保留                                       | <br>109/11/25 完工現勘 |

|        |                                                                                                |                 |                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 水柳<br>(25°00'05.3"N<br>121°26'09.7"E)須<br>包透水布，山黃<br>麻(25°00'04.1"N<br>121°26'09.6"E)使<br>用警示帶 | 原地保留            | <br>109/11/25 完工現勘   |
|        | 山黃麻*2<br>(25°00'10.7"N<br>121°26'09.6"E;護<br>岸 490 處)                                          | 消失              | <br>109/11/25 完工現勘   |
|        | 構樹*1、山黃麻<br>*2 (25°00'13.7"N<br>121°26'09.7"E)                                                 | 消失              |                                                                                                        |
| 生態友善措施 |                                                                                                |                 |                                                                                                        |
|        |                                                                                                |                 |                                                                                                        |
|        |                                                                                                |                 |                                                                                                        |
| 施工復原情形 | ■施工便橋與堆置<br>區環境復原                                                                              | 工區範圍搭建便<br>橋復原。 | <br>109/11/25 完工確認 |
|        | ■植生保留                                                                                          | 部分保全對象喬<br>木保留。 | <br>109/11/25 完工確認 |

|    |                                          |            |                                                                                    |
|----|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除 | 工區範圍垃圾已清除。 |  |
|    | <input type="checkbox"/> 其他_____         |            | 109/11/25 完工確認                                                                     |
| 其他 |                                          |            |                                                                                    |
|    |                                          |            |                                                                                    |

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。