

附表 C-04 生態監測紀錄表

工程名稱 (編號)	大漢溪西盛堤防環境改善 工程	填表日期	民國 108 年 12 月 16 日
<p>1.生態團隊組成：</p> <p>同附表 D-03</p>			
<p>2.棲地生態資料蒐集：</p> <p>同附表 D-03</p>			
<p>3.生態棲地環境評估：</p> <p>施工前同表 D-03</p> <p>108/09/02 開工前確認友善措施</p> <p>此區域無明顯生態議題。</p> <p>建議植栽可以有多種選項，像是 薜荔、月橘葉蔓榕、爬牆虎等。</p> <p>完工時已有部分植被長出，未來選擇植栽時盡可能選擇原生種。</p>			

4.棲地影像紀錄：



108/12/17 施工前



109/09/02 施工中



109/01/07 完工階段

5.生態保全對象之照片：

無。

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員：王玠文