

石碇區公所前護岸基礎加固工程
附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王■文 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 110 年 12 月 11 日
施工圖示			
設計階段	圖示		說明
施工範圍 與生態關注區域 套疊圖			工區範圍主要在河道中與河道兩岸高灘地，河道外有少許人為建物及大面積闊葉林，水域與陸域皆為高度敏感區域。
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)			施工便道主要設置溪流兩岸，土包袋暫置區於工程段左岸。 110/11/15
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	岩盤保留	工區範圍岩盤原地保留且不破壞。	 110/12/11

生態友善措施	設置排檔水	設置排擋水及引流措施，混凝土不會流至溪流中，維持水質現況。	 <p>110/12/5</p>
施工復原情形	<input checked="" type="checkbox"/> 施工便道與堆置區環境復原	施工便道與暫置區復原	  <p>110/12/11</p>
	<input type="checkbox"/> 植生回復		
	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除	工區範圍垃圾清除	 <p>110/12/11</p>
	<input type="checkbox"/> 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。