



清水堤防堤後環境改善工程

附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王 文 觀察家生態公司/研究員	填表日期	民國 110 年 09 月 20 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		工區範圍多為農田與草地，完工後覆土植生，主要種植原生種草本假儉草，以及原生喬木苦楝、無患子。	
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)		施工便道復原 110/09/13	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	植生保留	橋木原地保留	 原地保留正榕(左)與島榕(右) 110/09/13

	植生保留	橋木原地保留	 <p>原地保留竹柏 110/09/13</p>
生態友善措施	減少光源範圍	降低路燈高度，減少光害對棲地生物擾動	 <p>110/09/13</p>
	動物通道	施作小型動物通道，將棲地串連	 <p>110/09/13</p>
施工復原情形	■施工便道與堆置區環境復原	工區施工便道與暫置區復原	 <p>110/09/13</p>
	■植生回復	植生種植	 <p>110/09/13</p>
	■垃圾清除	110/09/13	工區範圍無留下垃圾
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。