




附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王玠文 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 109 年 01 月 08 日
施工圖示			
設計階段	圖示		說明
施工範圍與生態關注區域套疊圖			工程段為既有人工建物(堤防) 無明顯生態議題
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)			周遭為工程堆置區，皆為人工干擾區域(既有堤防)
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	無		
生態友善措施			
施工復原情形	■ 施工便道與堆置區環境復原	施工便道及堆置區皆為人為擾動區域，無明顯生態議題。	 109/01/07

	<input checked="" type="checkbox"/> 植生回復		
	<input type="checkbox"/> 垃圾清除		109/01/07
	<input type="checkbox"/> 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。