

附表 C-04 生態監測紀錄表

工程名稱 (編號)	礮溪清水堤防防災減災工程	填表日期	民國 108 年 11 月 05 日
1.生態團隊組成： 同 D-03			
2.棲地生態資料蒐集： 同 D-03			
3.生態棲地環境評估： 同 D-03 完工後施工便道回復，溪床未整平，右岸體題有赤腰燕築巢，周遭許多親水鳥類與二級保育類黑鳶，施工範圍以土石覆蓋，長出高草地後可提供更多棲地給此區居住鳥類。			

4.棲地影像紀錄：



107/12/17 施工前(對岸)



108/08/29 施工中



108/10/20 施工中



109/01/31 完工

5.生態保全對象之照片：

無。

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

填寫人員：王玠文