




附表 C-06 生態保育措施與執行狀況

填表人員 (單位/職稱)	王玠文 觀察家生態顧問公司	填表日期	民國 109 年 02 月 01 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖		工程範圍多為高草地，此區有許多鳥類棲息，鳥類會躲藏於濱溪高草地中。周遭大多為農田及住家。	
範圍限制 現地照片 (施工便道及堆置區) (拍攝日期)		施工範圍為水流左岸堤防。 施工便道沿著水流左岸靠近河道處，土石土方堆置於工程範圍 (土石龍預定位置) 108/08/29	
生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象			
生態友善措施	減輕工程影響，避開冬候鳥季節。	施工過程盡量避開候鳥遷徙與棲息時段，以降低對工程對候鳥之影響。本工程於 109/01/23 完工。	 109/01/31

施工復原情形	<input checked="" type="checkbox"/> 施工便道與堆置區環境復原	施工便道復原 109/01/31	
	<input type="checkbox"/> 植生回復		
	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除	現場無施工殘留垃圾 109/01/31	
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他_鳥類棲地	赤腰燕利用溪旁土堤築巢 109/01/31	
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。