

前瞻水環境建設計畫執行(成果)照片彙整表

項次	計畫名稱	照片	照片說明
1	縣市管河川及區域排水整體改善計畫		拍攝標的(主題): 海岸開挖整理及拋塊石 拍攝地點: TWD97: Y: 187153.099, X: 2708708.824 至 TWD97: Y: 187293.263, X: 2708628.391 浦邊測段 51-1 地號 執行(成果)說明: 碇堡因海浪侵蝕下方基礎掏空,使用生態工法,沿海岸線拋塊石減緩沖擊侵蝕 拍攝者: 張國陣
		施工前	
			
		施工中	
			
		施工後	

項次	計畫名稱	照片	照片說明
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫		拍攝標的(主題): 海岸開挖整理及拋塊石 拍攝地點: TWD97: Y: 187153.099, X: 2708708.824 至 TWD97: Y: 187293.263, X: 2708628.391 浦邊測段 51-1 地號 執行(成果)說明: 沿海岸線拋塊石, 減緩海浪侵蝕花崗片麻岩及抑制互花迷草生長 拍攝者: 張國陣
		施工前	
			
		施工中	
			
		施工後	

項次	計畫名稱	照片	照片說明
3	縣市管河川及區域排水整體改善計畫		拍攝標的(主題): 海岸開挖整理及拋塊石 拍攝地點: TWD97: Y: 187153.099, X: 2708708.824 至 TWD97: Y: 187293.263, X: 2708628.391 執行(成果)說明: 沿海岸線拋塊石, 減緩海浪侵蝕花崗片麻岩及抑制互花迷草生長 拍攝者: 張國陣
		施工前	
			
		施工中	
			
		施工後	

● 整體計畫名稱：	縣市管河川及區域排水整體改善計畫		
● 核定案件名稱：	雞鳴山海岸線侵蝕防護應急工程	● 核定批次：	
● 核定經費	中央補助經費	地方自籌經費	合計
(千元)	702 萬	318 萬 9481 元	1020 萬 9481 元
● 工程內容：	海岸線開挖整理 1,580m ² 拋塊石 5,828t 地工織布鋪設 3,840m ² 運土石方回填壓實 11,541m ³		
● 施工期程	111 年 7 月 1 日至 111 年 12 月 19 日，共計 110 工作天		
● 計畫效益	抑制互花迷草生長，減緩潮間帶生態破壞。 增加潮間帶生物的棲息空間。 減緩海潮衝噬，保護碉堡的基礎及花崗片麻岩的侵蝕。		