

蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出)



# 施工相片

第六次估驗

主辦機關：經濟部水利署第一河川局

監造單位：經濟部水利署第一河川分署

承攬廠商：金漢鑫營造廠股份有限公司

中華民國： 112 年 10 月

|      |                                  |      |                     |
|------|----------------------------------|------|---------------------|
| 工程名稱 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼<br>供土石採售分離(支出) | 施工項目 | 一、4. 臨時設施，工程用電      |
| 施工地點 | 工區全區                             | 施工日期 | 112/10/12-112/10/31 |



台灣電力公司  
Taiwan Power Company

1 1 2 年 1 0 月 繳費通知單(繳費憑證)  
Oct. 2023 Electricity Bill (Payment Receipt)

260023  
宜蘭縣宜蘭市雪峰二路173號  
金漢鑫營造廠股份有限公司

37-41

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 電號 Customer Number<br>03-38-4723-61-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 繳費期限 Due Date<br>112/10/17 | 應繳總金額 Total Amount<br>*****1260元                                                                                                                                                                  | 單據號碼: G0112100360138 |
| 先生/女士/寶號 G03FE2A G0112100360138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 單據號碼: G0112100360138                                                                                                                                                                              |                      |
| 用戶資訊 Basic Info.<br>電價種類: 電力需量 臨時用電<br>時間種類: 非時間電價<br>用電地址: 宜蘭縣員山鄉員山路三段員山#2<br>69(E8267FC83)旁<br>用戶營業事業統一編號: 56685594<br>行業別: 建築工程業(410)<br>契約容量(瓩):<br>經常(尖峰)契約<br>最高需量(瓩): 20<br>經常(尖峰)需量<br>計費度數(度)/Energy Consumption(kWh): 3<br>經常(尖峰)度數: 0<br>本公司營業事業統一編號: 40408406<br>計費期間: 112/09/18至112/09/22<br>本次抄表日/收費日: 112/09/23; 112/10/04<br>下次抄表日/收費日: 112/10/25; 112/11/03 |                            | 計費內容 Charge Info.<br>基本電費(約定) 1259.7元<br>流動電費 0.0元<br>稅前應繳總金額 1200.0元<br>營業稅 60.0元<br>應繳總金額 1,260元<br>註:<br>1.請持本單繳費,本聯經代收單位收款蓋章後交繳費人收執作為繳費憑證。<br>2.本繳費憑證各項金額數字係由機器印出,如發現非機器印或有塗改字跡或無經收入蓋章者,概屬無效。 |                      |
| 繳費資訊 Payment Info.<br>◎行動支付掃描繳費<br>◎使用網路銀行、ATM、電話語音繳費,請輸入:<br>代收截止日 112/10/25<br>電號 03384723613<br>應繳總金額 1,260<br>查核碼 121                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | 其他資訊 Other Info.<br>輪流停電組別<br>饋線代號 DL15<br>每度燃料成本 2.9124元<br>本期碳排放量 0公斤<br>每度繳交再生基金 0.0022元                                                                                                       |                      |
| 收款章 Receipt Stamp<br>112.10.12 收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 經收入蓋章                                                                                                                                                                                             |                      |

|                                          |                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期發票資訊 Invoice<br>發票期別<br>發票號碼<br>金額(元)  | 本期載具號碼 Carrier<br>載具類別(6位)<br>ED0003<br>載具流水碼(10位)<br>112108BN4927484<br>檢核碼(15位)<br>030303384723613 |
| 0220263 1K 38139 1121012 141934 350003 C |                                                                                                      |



1 1 2 年 1 0 月 繳費通知單(繳費憑證)  
Oct. 2023 Electricity Bill (Payment Receipt)

260023  
宜蘭縣宜蘭市雪峰二路173號  
金漢鑫營造廠股份有限公司

單據號碼: G0112101546083

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 電號 Customer Number<br>03-51-2018-95-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 繳費期限 Due Date<br>112/11/06 | 應繳總金額 Total Amount<br>*****21612元                                                                                                                                                                         | 單據號碼: G0112101546083 |
| 先生/女士/寶號 G03FH1A G0112101546083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 單據號碼: G0112101546083                                                                                                                                                                                      |                      |
| 用戶資訊 Basic Info.<br>電價種類: 電力需量 臨時用電<br>時間種類: 非時間電價<br>用電地址: 宜蘭縣三星鄉安平路三段小學#6<br>1(E8163DE16)對面<br>用戶營業事業統一編號: 56685594<br>行業別: 建築工程業(410)<br>契約容量(瓩):<br>經常(尖峰)契約<br>最高需量(瓩): 19<br>經常(尖峰)需量<br>計費度數(度)/Energy Consumption(kWh): 19<br>經常(尖峰)度數: 3296<br>本公司營業事業統一編號: 40408406<br>計費期間: 112/09/13至112/10/15<br>本次抄表日/收費日: 112/10/16; 112/10/24<br>下次抄表日/收費日: 112/11/13; 112/11/21 |                            | 計費內容 Charge Info.<br>基本電費(約定) 6414.4元<br>流動電費 15197.5元<br>稅前應繳總金額 20583.0元<br>營業稅 1029.0元<br>應繳總金額 21,612元<br>註:<br>1.請持本單繳費,本聯經代收單位收款蓋章後交繳費人收執作為繳費憑證。<br>2.本繳費憑證各項金額數字係由機器印出,如發現非機器印或有塗改字跡或無經收入蓋章者,概屬無效。 |                      |
| 繳費資訊 Payment Info.<br>◎行動支付掃描繳費<br>◎使用網路銀行、ATM、電話語音繳費,請輸入:<br>代收截止日 112/11/13<br>電號 03512018953<br>應繳總金額 21,612<br>查核碼 020                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 其他資訊 Other Info.<br>輪流停電組別 J<br>饋線代號 DE24<br>每度燃料成本 2.6639元<br>本期碳排放量 1632公斤<br>每度繳交再生基金 0.0023元                                                                                                          |                      |
| 收款章 Receipt Stamp<br>112.10.31 收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 經收入蓋章                                                                                                                                                                                                     |                      |

|                                                                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前期發票資訊 Invoice<br>發票期別 112年09-10月<br>發票號碼 SG-38708100<br>金額(元) 26082 | 本期載具號碼 Carrier<br>載具類別(6位)<br>ED0003<br>載具流水碼(10位)<br>112108BN7530311<br>檢核碼(15位)<br>031503512018953 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                                                                                      |                                  |      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼<br>供土石採售分離(支出) | 施工項目 | 三、3. 疏濬前中後空中攝影<br>(含採區縮時攝影) |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/08                   |
|    |                                  |      | 照片說明                        |
|                                                                                      |                                  |      | 小犬颱風後疏濬區空拍                  |
|   |                                  |      | 照片說明                        |
|                                                                                      |                                  |      | 小犬颱風後疏濬區空拍                  |
|  |                                  |      | 照片說明                        |
|                                                                                      |                                  |      | 小犬颱風後疏濬區空拍                  |



|                                                                                                                                                         |                                  |      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|
| 工程名稱                                                                                                                                                    | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼<br>供土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、1. 土方工作，挖方        |
| 施工地點                                                                                                                                                    | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/23-112/10/25 |
|  <p>2023年10月23日 06:40:44<br/>200號 三星路七段<br/>天福村<br/>三星鄉<br/>宜蘭縣</p>   |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                                                                                         |                                  |      | 挖方作業中               |
|  <p>2023年10月24日 06:21:39<br/>412號 員山路三段<br/>中華村<br/>員山鄉<br/>宜蘭縣</p>  |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                                                                                         |                                  |      | 挖方作業中               |
|  <p>2023年10月25日 14:47:54<br/>412號 員山路三段<br/>中華村<br/>員山鄉<br/>宜蘭縣</p> |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                                                                                         |                                  |      | 挖方作業中               |



|                                                                                      |                                  |      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼<br>供土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、1. 土方工作，挖方        |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/26-112/10/30 |
|    |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                      |                                  |      | 挖方作業中               |
|   |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                      |                                  |      | 挖方作業中               |
|  |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                      |                                  |      | 挖方作業中               |



|                                                                                    |                                  |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------|
| 工程名稱                                                                               | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、1. 土方工作，挖方 |
| 施工地點                                                                               | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/31    |
|  |                                  |      | 照片說明         |
|                                                                                    |                                  |      | 挖方作業中        |

|                                                                                      |                                  |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、2. 臨時設施，施工便道 |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/19      |
|    |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |
|   |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |
|  |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |



|                                                                                      |                                  |      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、2. 臨時設施，施工便道      |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/20-112/10/21 |
|    |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中             |
|   |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中             |
|  |                                  |      | 照片說明                |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中             |



|                                                                                      |                                  |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目    | 二、2. 臨時設施，施工便道 |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期    | 112/10/21      |
|    |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |
|   |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |
|  |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |



|                                                                                      |                                  |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目    | 二、2. 臨時設施，施工便道 |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期    | 112/10/21      |
|    |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |
|   |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |
|  |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |

|                                                                                      |                                  |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目    | 二、2. 臨時設施，施工便道 |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期    | 112/10/21      |
|    |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |
|   |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |
|  |                                  | 照片說明    |                |
|                                                                                      |                                  | 施工便道整理中 |                |



|                                                                                                                                                       |                                  |      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 工程名稱                                                                                                                                                  | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、2. 臨時設施，施工便道             |
| 施工地點                                                                                                                                                  | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/23                  |
|  <p>2023年10月23日 13:24:14<br/>200號 三星路七段<br/>天福村<br/>三星鄉<br/>宜蘭縣</p> |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>施工便道整理中</p> |
|  <p>2023/10/23</p>                                                 |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>施工便道整理中</p> |
|  <p>2023/10/23</p>                                                |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>施工便道整理中</p> |



|                                                                                      |                                  |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、2. 臨時設施，施工便道 |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/25      |
|    |                                  | 照片說明 | 施工便道整理中        |
|                                                                                      |                                  |      |                |
|   |                                  | 照片說明 | 施工便道整理中        |
|                                                                                      |                                  |      |                |
|  |                                  | 照片說明 | 施工便道整理中        |
|                                                                                      |                                  |      |                |



|                                                                                      |                                  |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、2. 臨時設施，施工便道 |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/26      |
|    |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |
|   |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |
|  |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |



|                                                                                      |                                  |      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、2. 臨時設施，施工便道 |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/30      |
|    |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |
|   |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |
|  |                                  |      | 照片說明           |
|                                                                                      |                                  |      | 施工便道整理中        |



|                                                                                                                                                                      |                                  |      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|
| 工程名稱                                                                                                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、4. 祛水，擋抽排水(擋移<br>排水) |
| 施工地點                                                                                                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/20-112/10/21    |
|  <p>2023/10/20<br/>2023年10月20日 下午2:11:20</p>                                       |                                  |      | 照片說明                   |
|                                                                                                                                                                      |                                  |      | 擋移排水施工中                |
|  <p>2023年10月21日 07:57:23<br/>未命名的道路<br/>貴林村<br/>三星鄉<br/>宜蘭縣</p> <p>2023/10/21</p> |                                  |      | 照片說明                   |
|                                                                                                                                                                      |                                  |      | 擋移排水施工中                |



|                                                                                      |                                  |                             |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目                        | 二、6. 管制站週邊、聯外出入口改善及運輸道路維護費 |
| 施工地點                                                                                 | 工區周邊                             | 施工日期                        | 112/10/16-112/10/17        |
|    |                                  | <p>照片說明</p> <p>聯外出入口整理中</p> |                            |
|   |                                  | <p>照片說明</p> <p>聯外出入口整理中</p> |                            |
|  |                                  | <p>照片說明</p> <p>聯外出入口整理中</p> |                            |



|                                                                                    |                                  |      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|
| 工程名稱                                                                               | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、6. 管制站週邊、聯外出<br>入口改善及運輸道路維護費 |
| 施工地點                                                                               | 工區周邊                             | 施工日期 | 112/10/17-                     |
|  |                                  |      | 照片說明<br>聯外出入口整理中               |



|                                                                                      |                                  |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37-41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、7. 橋樑式地磅租用及<br>維護管理費 |
| 施工地點                                                                                 | 管制區                              | 施工日期 | 112/10/23-112/10/24    |
|    |                                  |      | 照片說明<br><br>地磅廠商工區維護檢修 |
|   |                                  |      | 照片說明<br><br>地磅維護檢查     |
|  |                                  |      | 照片說明<br><br>地磅維護檢查     |



|                                                                                      |                                  |      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、7. 橋樑式地磅租用及<br>維護管理費 |
| 施工地點                                                                                 | 管制區                              | 施工日期 | 112/10/25-112/10/27    |
|    |                                  |      | 照片說明                   |
|                                                                                      |                                  |      | 地磅維護檢查                 |
|   |                                  |      | 照片說明                   |
|                                                                                      |                                  |      | 地磅維護檢查                 |
|  |                                  |      | 照片說明                   |
|                                                                                      |                                  |      | 地磅維護檢查                 |



|                                                                                     |                                  |      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------|
| 工程名稱                                                                                | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 二、7. 橋樑式地磅租用及<br>維護管理費    |
| 施工地點                                                                                | 管制區                              | 施工日期 | 112/10/30-112/10/31       |
|   |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>地磅維護檢查</p> |
|  |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>地磅維護檢查</p> |



|                                                                                     |                                  |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|
| 工程名稱                                                                                | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 三、1. 鑿井工程 |
| 施工地點                                                                                | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/16 |
|  |                                  |      | 照片說明      |
|                                                                                     |                                  |      | 鑿井工程施工中   |



|                                                                                                                                             |                                  |      |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 工程名稱                                                                                                                                        | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 三、5. 排水管涵                  |
| 施工地點                                                                                                                                        | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/18                  |
|  <p>2023年10月18日 13:37:41<br/>2023/10/18 三星鄉<br/>宜蘭縣</p>   |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管理設中</p> |
|  <p>2023年10月18日 07:57:30<br/>2023/10/18 三星鄉<br/>宜蘭縣</p>  |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管理設中</p> |
|  <p>2023年10月18日 07:58:12<br/>2023/10/18 三星鄉<br/>宜蘭縣</p> |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管理設中</p> |



|                                                                                                                                                    |                                  |      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 工程名稱                                                                                                                                               | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 三、5. 排水管涵                  |
| 施工地點                                                                                                                                               | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/19                  |
|  <p>2023年10月19日 10:44:05<br/>50 貴林路<br/>貴林村<br/>三星鄉<br/>宜蘭縣</p>  |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管理設中</p> |
|  <p>2023年10月19日 10:44:54<br/>未命名的道路<br/>貴林村<br/>三星鄉<br/>宜蘭縣</p> |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管理設中</p> |
|  <p>2023/10/19</p>                                             |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管理設中</p> |



|                                                                                      |                                  |      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 三、5. 排水管涵                  |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/19                  |
|    |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管埋設中</p> |
|   |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管埋設中</p> |
|  |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管埋設中</p> |



|                                                                                                                                                                      |                                  |      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 工程名稱                                                                                                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 三、5. 排水管涵                  |
| 施工地點                                                                                                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/19                  |
|  <p>2023年10月19日 10:44:05<br/>50 貴林路<br/>貴林村<br/>三星鄉<br/>宜蘭縣</p> <p>2023/10/19</p>  |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管埋設中</p> |
|  <p>2023年10月19日 10:44:54<br/>未命名的道路<br/>貴林村<br/>三星鄉<br/>宜蘭縣</p> <p>2023/10/19</p> |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管埋設中</p> |
|  <p>2023/10/19</p>                                                               |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>排水涵管埋設中</p> |



|                                                                                      |                                  |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 三、5. 排水管涵       |
| 施工地點                                                                                 | 疏濬區                              | 施工日期 | 112/10/20       |
|    |                                  |      | 照片說明<br>排水涵管理設中 |
|   |                                  |      | 照片說明<br>排水涵管理設中 |
|  |                                  |      | 照片說明<br>排水涵管理設中 |



|                                                                                      |                                  |      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 四、1. 機械拆除，結構物拆除<br>(建築物以外之結構物拆除)，<br>鋼筋混凝土，含運費 |
| 施工地點                                                                                 | 工區周邊-出入口處                        | 施工日期 | 112/10/16-112/10/17                            |
|    |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>聯外出入口整理中</p>                    |
|   |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>聯外出入口整理中</p>                    |
|  |                                  |      | <p>照片說明</p> <p>聯外出入口整理中</p>                    |



|                                                                                    |                                  |      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 工程名稱                                                                               | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 四、1. 機械拆除，結構物拆除<br>(建築物以外之結構物拆除)，鋼<br>筋混凝土，含運費 |
| 施工地點                                                                               | 工區周邊-出入口處                        | 施工日期 | 112/10/17-                                     |
|  |                                  |      | 照片說明                                           |
|                                                                                    |                                  |      | 聯外出入口整理中                                       |



|                                                                                      |                                  |      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 七、2 8.8T 以上灑水車租用<br>費 |
| 施工地點                                                                                 | 工區周邊                             | 施工日期 | 112/10/23-112/10/25   |
|    |                                  |      | 照片說明                  |
|   |                                  |      | 照片說明<br>灑水車作業中        |
|  |                                  |      | 照片說明<br>灑水車作業中        |



|                                                                                      |                                  |        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 工程名稱                                                                                 | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目   | 七、2 8.8T 以上灑水車租用<br>費 |
| 施工地點                                                                                 | 工區周邊                             | 施工日期   | 112/10/26-112/10/30   |
|    |                                  | 照片說明   |                       |
|                                                                                      |                                  | 灑水車作業中 |                       |
|   |                                  | 照片說明   |                       |
|                                                                                      |                                  | 灑水車作業中 |                       |
|  |                                  | 照片說明   |                       |
|                                                                                      |                                  | 灑水車作業中 |                       |



|                                                                                    |                                  |      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------|
| 工程名稱                                                                               | 蘭陽溪 37~41 斷面疏濬工程兼供<br>土石採售分離(支出) | 施工項目 | 七、2 8.8T 以上灑水車租用<br>費 |
| 施工地點                                                                               | 工區周邊                             | 施工日期 | 112/10/31             |
|  |                                  |      | 照片說明<br><br>灑水車作業中    |