

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年02月10日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中測量



拍攝日期：

114年02月10日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中測量



拍攝日期：

114年02月10日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中測量

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年02月21日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 第一次生態工作坊



拍攝日期：

114年02月21日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 第一次生態工作坊



拍攝日期：

114年02月21日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 第一次生態工作坊

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年02月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 界樁設置



拍攝日期：

114年02月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 界樁設置



拍攝日期：

114年02月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 界樁設置

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年02月25日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 地磅校正



拍攝日期：

114年02月25日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 地磅校正



拍攝日期：

114年02月25日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 地磅校正

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片




拍攝日期：

114年03月07日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土至台北港



拍攝日期：

114年03月07日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土至台北港



拍攝日期：

114年03月07日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土至台北港

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年03月08日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中浚挖



拍攝日期：

114年03月08日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至暫置區



拍攝日期：

114年03月08日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至暫置區

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片




拍攝日期：

114年03月10日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至暫置區




拍攝日期：

114年03月10日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至暫置區



拍攝日期：

114年03月10日


地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中浚挖

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年03月11日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土至台北港



拍攝日期：

114年03月11日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中浚挖



拍攝日期：

114年03月11日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中浚挖

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年03月12日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至暫置區



拍攝日期：

114年03月12日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 暫置區曝曬



拍攝日期：

114年03月12日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年03月15日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 土運至暫置區



拍攝日期：

114年03月15日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港



拍攝日期：

114年03月15日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 暫置區曝曬

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年03月18日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港



拍攝日期：

114年03月18日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 暫置區曝曬



拍攝日期：

114年03月18日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年03月19日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港



拍攝日期：

114年03月19日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土至台北港



拍攝日期：

114年03月19日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土至台北港

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年03月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 太陽能板裝置




拍攝日期：

114年03月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 太陽能板裝置



拍攝日期：

114年03月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 路面清洗