

# 「全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113 年度)」

## 竹溪水岸改善及環境營造施工中第一次生態檢核現勘 會勘紀錄

一 會勘時間：中華民國 112 年 8 月 23 日(星期三) 下午 2 時 00 分

二 會勘集合地點：國民路工區入口(金湯橋旁)

三 出席人員：(詳簽名冊)

記錄：林芷儀

四 相關意見：

1. 荒野保護協會台南分會：

(1) 有關沉沙淨水池在未來恐有停滯積水導致登革熱疫情之虞，請在水量控制上妥為計算確保淨水池為活動流水。

2. 台灣濕地保護聯盟：

- (1) 希望在會勘時可提供設計階段的模擬圖，以便對照後快速了解工程現況。
- (2) 目前沉沙淨水池以水泥構造物為主，建議工程團隊可以增加生態多樣性內容。
- (3) 淨水池流入滯洪池之生態渠道在種植水生植物等部分請工程團隊考慮後續維護管理問題。

3. 台南社區大學：

(1) 有關攻擊面坡腳處可堆放大塊石，根據自然演替形成自然河道樣貌增加生物棲地多樣性。

4. 社團法人台南市野鳥學會：

(1) 以現況來看河道護岸都較為垂直，希望在不影響自然水文情形下增加放置可供鳥類覓食或休憩停留使用之水中石塊(大小隨機交錯)。

五 結論：

1. 有關步道末端之觀賞平台，考量視覺穿透性，經現場討論後較可考慮移除之樹木為樹況生長較差之 3 株血桐(標示於影像紀錄表)，惟請注意從靠近土壤之樹幹處剷除即可不要刨除樹根，留下之樹根亦具有水土保持之功能。
2. 經現場詢問此工程預計於 113 年 1 月 5 日竣工，本團隊將視實際施工情形召開第二次施工中生態檢核現勘或於工程竣工後進行完工後生態檢核。

## 調查影像紀錄表

工程名稱	竹溪水岸改善及環境營造	拍攝日期	民國 112 年 8 月 23 日
------	-------------	------	-------------------



內容說明：可選擇移除樹木之位置標示圖。



內容說明：工程團隊協同進行生態檢核會勘，確認生態保育措施及施工情形。

「全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113 年度)」

第五批次-竹溪水岸改善及環境營造施工階段第一次生態檢核

與會者簽到簿

壹、會勘事由：第五批次-竹溪水岸改善及環境營造施工階段第一次生態檢核勘查

貳、會勘時間：112 年 8 月 23 日星期三，下午 2 時。

參、會勘地點：國民路工區入口(金湯橋旁)

與會者簽名處	
台南社大	吳仁邦
台灣濕地保護聯盟	鄭仲傑
荒野保護協會台南分會	洪淑政
社團法人台南市野鳥學會	林以潔
工程主辦機關及監造施工團隊	
	謝國培
	顏嘉儀
	葉心
主辦機關：臺南市政府水利局	
計畫團隊	
崇峻工程顧問有限公司	溫健安
	林芷儀
觀察家生態顧問有限公司	田志仁