

「全國水環境改善計畫臺南市政府生態檢核暨相關工作計畫(112-113 年度)」

運河環河街水岸環境亮點串聯施工階段生態檢核 會勘紀錄

一 會勘時間：中華民國 113 年 7 月 17 日(星期三) 下午 2 時 00 分

二 會勘集合地點：工區入口

三 出席人員：(詳簽名冊)

記錄：林芷儀

四 結論：

1. 生態友善措施皆有落實執行，現場喬木保護情形良好，工區及出入口亦有做好隔離及管制。
2. 工區入口處附近有發現水泥殘渣，建議清除時注意避免掉落水中污染水質。
3. 經現場詢問此工程預計於 113 年 9 月底完工，建請工程團隊於申報竣工後同時通知本團隊，以利辦理完工後生態檢核會勘。

調查影像紀錄表

工程名稱	竹溪水岸改善及環境營造	拍攝日期	民國 113 年 7 月 17 日
------	-------------	------	-------------------



內容說明：工程團隊協同進行會勘，確認生態保育措施落實情形。



內容說明：工區出入口及喬木保護等情況。