

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月01日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土車輛人工清洗



拍攝日期：

114年07月01日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月02日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏



拍攝日期：

114年07月02日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月03日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中浚挖



拍攝日期：

114年07月03日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 水中浚挖

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月04日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港



拍攝日期：

114年07月04日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月05日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 丹娜絲颱風圍籬拆除



拍攝日期：


114年07月05日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 丹娜絲颱風圍籬拆除

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月06日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 丹娜絲颱風機具撤離



拍攝日期：

114年07月06日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 丹娜絲颱風貨櫃撤離

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月08日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏



拍攝日期：

114年07月08日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月09日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏



拍攝日期：

114年07月09日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月14日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏



拍攝日期：

114年07月14日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月15日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏



拍攝日期：

114年07月15日


地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 紅樹林清疏

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月16日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 出土運至台北港



拍攝日期：

114年07月16日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 土方暫置區

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月22日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 第二次生態工作坊



拍攝日期：

114年07月22日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 第二次生態工作坊

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月21日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 地磅站過磅出土至台北港



拍攝日期：

114年07月21日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 路面清洗

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月23日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 水中測量



拍攝日期：

114年07月23日

地點(或樁號)：
淡水河左岸蘆洲

說明： 水中測量

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 地磅校正



拍攝日期：

114年07月24日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 地磅校正

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片

拍攝日期：

114年07月25日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲




說明： 出土運至台北港

拍攝日期：

114年07月25日

地點(或樁號)：


淡水河左岸蘆洲



說明： 水中浚挖

淡水河左岸蘆洲疏濬工程 第二期第三標

施工照片



拍攝日期：

114年07月28日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土車輛人工清洗



拍攝日期：

114年07月28日

地點(或樁號)：

淡水河左岸蘆洲

說明： 出土車輛洗車台清洗