

C-02

經濟部水利署

施工階段 ☐ 現場勘查 / ☒ 會議紀錄表

工程主辦機關	新北市政府水利局	勘查/會議日期	民國 114 年 5 月 12 日
		勘查/會議地點 (TWD97)	新北市三芝區 X:297502 Y:2793835
工程名稱	三芝區淺水灣環境改善工程計畫		
生態檢核團隊 (工程主辦機關方)	智聯工程科技顧問有限公司	施工廠商	承盈營造有限公司
監造單位	弘澤工程技術顧問有限公司	生態檢核團隊 (施工廠商方)	臺灣水資源與農業研究院
相關意見摘要		處理情形回覆	
1. 本日會同施工方廠商人員、生態背景人員、監造人員於計畫工區現地辦理環境生態保育教育訓練、生態保全對象位置指認、生態保育措施執行方法確認、自主檢查表填寫及異常狀況處理流程等相關內容，並進行現地勘查，指認本計畫保全對象。 2. 實地評估生態環境現況與植栽保全可行性，確認無保育類棲息或特殊生態敏感情形後，並且主辦機關三芝區公所致電交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處，確認可依規劃進行植栽移植作業。 3. 說明施工如有生態異常狀況（如保全對象受損、植被異常剷除、生物異常死亡、發現大量生物在工區出沒等），請施工廠商依異常狀況處理流程進行處置。		1. 現場參與人員已確認生態保全對象位置，後續參與人員亦將進行轉達。 2. 施工前確認相關生態保全對象位置，施工動線如有接近保全對象，則拉設警示帶進行標示。 3. 參與人員已瞭解生態保育措施，將落實生態保育措施自主檢查，並定期填寫自主檢查表。 4. 於5月底將位於工程開挖範圍內之南洋杉景觀植栽三棵，移植至預定地內不受工程影響之另一側區域，以降低施工對植栽及場域生態環境之干擾。 5. 如工地現場有發現生態異常狀況，將依異常狀況處理流程進行處置。	



施工廠商方 生態背景人員 (單位/姓名)	徐 0 臺灣水資源與農業研究院	工地主任 (工地負責人)	張 0 華 承盈營造有限公司
填表人(說明 1)	陳 0 柔	計畫(/協同) 主持人	林 0 榮

現場勘查(／會議)參與人員：

機關方生態背景人員：陳O柔-智聯工程科技顧問有限公司

施工方生態背景人員：徐O-臺灣水資源與農業研究院

施工廠商：張O華-承盈營造有限公司

監造單位：賴O翔-弘澤工程技術顧問有限公司

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員填寫；涉生態議題請生態背景人員提供意見回覆之建議。
2. 請以機關或單位立場回覆相關意見之處理情形。
3. 表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。
4. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。