

## 水庫集水區保育治理工程生態檢核表 施工階段附表

### 附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

■ 施工前 □ 施工中 □ 完工後

勘查日期	民國 113 年 2 月 27 日	填表日期	民國      年      月      日
紀錄人員	柯宏諭(漢林生態顧問有限公司)	勘查地點	梅山鄉太興村、瑞里村
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
柯宏諭	漢林生態顧問有限公司	動物調查	
黃柏勳		植物調查	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)		回覆人員(單位/職稱) _____	
柯宏諭(翰林生態顧問有限公司/調查專員)			
<p>太興工區：</p> <p>周遭植被以檳榔與茶園為主，屬高度人為化的環境。污水處理設施規劃地位於該村下邊坡處的檳榔園旁，因該地鄰近墓園，平時人煙稀少，植被為草生地。該區記錄有臺灣竹雞、家燕與鳳頭蒼鷹等鳥類，以及古氏草蜥與莫氏樹蛙等兩棲爬蟲類。</p> <p>瑞里工區：</p> <p>周遭為住宅區，縣道 166 車行頻繁，人為干擾嚴重。污水處理設施規劃於茶壺餐廳對面之停車場。部分路段因保留了竹闊葉混合林與高草叢，可見喜好草生地的粉紅鸚嘴棲息，以及山紅頭、繡眼畫眉與紅嘴黑鵝等森林鳥種。</p>			

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。