



新竹市青草湖水岸環境改善-生態友善機制自主檢查表

檢查日期：109/10/21 施工進度：52.44% 預定完工日期：110/02/27

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	移植遭施工便道影響之樹木				√	
	2	設置避難池	√				 保持避難池內整潔
生態友善措施	1	邊坡崩塌處掛網噴灑草籽復育				√	本案工程尚未進行邊坡修復工程
	2	清運車使用防塵網覆蓋，搭配工地車輛清洗槽等措施以減少揚塵	√				  每日皆有定時灑水減少揚塵、覆蓋防塵網

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
	3	設置沉砂池	√				 <p>設置沉砂池</p>

1.	
[施工前]	[施工階段]
日期： 說明：	日期： 說明：
2.	
[施工前]	[施工階段]
日期： 說明：	日期： 說明：
3.	
[施工前]	[施工階段]
日期： 說明：	日期： 說明：