





新竹市青草湖水岸環境改善-生態友善機制自主檢查表

檢查日期：109/11/21 施工進度：75.43% 預定完工日期：110/02/27

| 項目 | 項次 | 檢查項目 | 執行結果 | | | | 執行狀況陳述 |
|--------|----|------------------------------|------|-------|-----|-------|---|
| | | | 已執行 | 執行但不足 | 未執行 | 非執行期間 | |
| 生態保全對象 | 1 | 移植遭施工便道影響之樹木 | | | | √ | |
| | 2 | 設置避難池 | √ | | | |  <p style="text-align: center;">保持避難池內整潔</p> |
| 生態友善措施 | 1 | 邊坡崩塌處掛網噴灑草籽復育 | | | √ | | 本案工程尚未進行邊坡修復工程 |
| | 2 | 清運車使用防塵網覆蓋，搭配工地車輛清洗槽等措施以減少揚塵 | √ | | | |   <p style="text-align: center;">每日皆有定時灑水減少揚塵、覆蓋防塵網</p> |

| 項目 | 項次 | 檢查項目 | 執行結果 | | | | 執行狀況陳述 |
|----|----|-------|------|-------|-----|-------|--|
| | | | 已執行 | 執行但不足 | 未執行 | 非執行期間 | |
| | 3 | 設置沉砂池 | √ | | | |  <p>設置沉砂池</p> |

| | |
|------------|------------|
| 1. | |
| [施工前] | [施工階段] |
| 日期： 說明： | 日期： 說明： |
| 2. | |
| [施工前] | [施工階段] |
| 日期： 說明： | 日期： 說明： |
| 3. | |
| [施工前] | [施工階段] |
| 日期： 說明： | 日期： 說明： |