110 年度羅東溪淋漓坑堤防整建工程

公共工程生態檢核自評表

	計畫及 工程名稱	110 年度羅東溪淋;	漓坑堤防整建工程	設計單位	經濟部水利署第一河川局			
	工程期程	111年01月11日3	至 111 年 09 月 07 日	監造廠商	經濟部水利署第一河川局			
エ	主辦機關	經濟部水利署第一	河川局	營造廠商	鴻義營造有限公司			
程基本	基地位置	地點: <u>宜蘭</u> 縣 水系:蘭陽溪 羅東: TWD97 座標 X:32	奚	工程預算/ 經費	30,000 千元			
資	工程目的	進行現有堤防整建	,以達防洪保護標準及	維護防洪安全	;同時,打造棲地多樣性坡岸			
料	工程類型	□交通、□港灣、■水	利、□環保、□水土保持、	□景觀、□步道	、□建築、□其他			
	工程概要 防汛場 4000m²、防汛塊 300 顆、AC 鋪設、喬木植栽、土方修坡、堆石丁壩							
	預期效益		於整體工程完工後,達成防災減災目標,治理完成可達重現期保護標準,減少民眾災害損失,保障人民生命財產安全。					
階段	檢核項目	評估內容		檢核等	事項			
权	提報核定時	間:110年4月						
	- `	生態背景人員	是否有生態背景人員多	\$與,協助蒐集	耒調查生態資料、評估生態衝			
專業參與 擊、擬定生態保育原則?								
			■是 由臺灣生態檢核環境教育協會執行計畫核定階段生態					
			□否					
	二、	地理位置	區位:□法定自然保護區、■一般區					
	生態資料		(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要					
	蒐集調查			自環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重				
			要濕地、海岸保護區	.等。)				
工程計畫核定階段				定績務 宜筋線 原象達排/為抗 大連社區	大学 を建工程			
		關注物種及重要 棲地	1.是否有關注物種,如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或 民俗動植物等? ■是 由文獻資料得知此區曾經有調查到,有珍貴稀有保育類如莫氏樹蛙、 臺北樹蛙、金線蛙、龜殼花等,請施工單位於在施工時不要任意捕捉。 □否					

			2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地
			分佈與依賴之生態系統?
			■是 羅東溪水域及溪濱天然植被等棲地環境
	_	上	日子七九八十年 理证 內入 江本 何英族民工为史鄉 田山北
	三、	方案評估	是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響,提出對
	生態保育 原則		生態環境衝擊較小的工程計畫方案? ■是 此工區為既有堤防整建需注意不要破壞生物棲地環境。
	/尔 烈		□ <u>此上回為</u>
		採用策略	□□ 針對關注物種及重要生物棲地,是否採取迴避、縮小、減輕或補償
		17/11 来音	策略,減少工程影響範圍?
			■是 初步規劃採用補償(工區內儘可能保護生物棲地環境,如果需要
エ			擾動生物棲地使用補償策略)等策略
程			
計		經費編列	是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費?
畫			■是 工程為既有構造物改善,注意施工時避免干擾到生物棲息環
核			境。
定			□否
階	四、	現場勘查	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民
段	民眾參與		間團體辦理現場勘查,說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對
			策,並蒐集回應相關意見?
			■是 <u>於 110.05.11-12 辨理。</u> □否
	五、	計畫資訊公開	□台 是否主動將工程計畫內容之資訊公開?
	五· 資訊公開	可重貝矶公用	■是(已公布在經濟部水利署全球資訊網-業務主軸-中央管河川、區域排水及
	貝矶石州		一般性海堤-生態檢核專區(第一河川局))
	- \	生態背景及工程	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?
	專業參與	專業團隊	■是(臺灣生態檢核環境教育協會,除邀集協會理監事群參與,並納入臺灣
			大學學術單位及工程顧問公司工程專業人員,詳附表 D03)
		h the many and the many	
	二、	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料?
	基本資料		■是(已有蒐集相關文獻資料)
	蒐集調查		□否 2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象?
			2.及省權総工程範圍及過透環境的生態構題與生態保室到家: ■是(詳附表 D02)
規			
加劃	三、	調查評析、生態	是否根據生態調查評析結果,研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策
階	生態保育	保育方案	略之生態保育對策,提出合宜之工程配置方案?
段	對策		■是(已提出補償為主之生態保育措施)
			□否
	四、	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民
	民眾參與		間團體辦理規劃說明會,蒐集、整合並溝通相關意見?
			■是(於 110.10.19 辦理)
			□否
	五、	規劃資訊公開	是否主動將規劃內容之資訊公開?
	資訊公開		■是(已公布在經濟部水利署全球資訊網-業務主軸-中央管河川、區
			域排水及一般性海堤-生態檢核專區(第一河川局))
<u> </u>		月华北日口一人	日子
設山	一、	生態背景及工程	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊?
計	專業參與	專業團隊	■是(台灣生態檢核環境教育協會,除邀集協會理監事群參與,並納入 臺灣大學學術單位及工程顧問公司工程專業人員,詳附表 D03)
階段			臺灣大学学術单位及工程傾向公司工程等業入員,詳附表 D03)□否
权			

	二、設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案,並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後,完成細部設計。 ■是(已調整部分工程內容設計,採減量設計,詳規劃設計階段附表 D05。) □否
	三、 資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? ■是(已公布在經濟部水利署全球資訊網-業務主軸-中央管河川、區域 排水及一般性海堤-生態檢核專區(第一河川局)) □否
	一、 專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ■是(台灣生態檢核環境教育協會,除邀集協會理監事群參與,並納入臺灣大學學術單位及工程顧問公司工程專業人員,詳附表 D03) □否
	二、 生態保育 措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查,確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是□否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫,並將生態保育措施納入宣
		施工計畫書	導。■是□否施工計畫書是否納入生態保育措施,說明施工擾動範圍,並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。
		生態保育品質管	□ 是 □ 否 1. 履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查?
施工		理措施	■是:依照規劃設計階段提出的生態保育措施,將其納入生態自主檢查表,並要求施工廠商每月 1 次進行填寫自主檢查表,詳附表-生態自主檢查表。
階段			2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? ■是:依照規劃設計階段提出的生態保育措施,將其納入生態自主檢查表,並要求施工廠商每月 1 次進行填寫自主檢查表,詳附表-生態自主檢查表。 □否
			3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行,並於施工過程中注意對生態之影響,以確認生態保育成效? ■是:依照規劃設計階段提出的生態保育措施,將其納入生態自主檢
			查表,並要求施工廠商每月 1 次進行填寫自主檢查表,詳附表-生態 自主檢查表。 □否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導?
			■是:「社團法人台灣生態檢核環境教育協會」協助進行施工廠商的自主檢查表查核確認,並於工程施工期間進行現場勘查,若有相關生態議題及異常狀況,將回報機關了解,同時啟動相關處理機制,詳附表C03生態專業人員現場勘查紀錄表。
	三、民眾參與	施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會,蒐集、整合並溝通相關意見? ■是 □否

	四、資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? ■是:檢核團隊將協助彙整施工階段生態檢核相關作業表單資訊,並
			提供於機關將其公開於水利署網頁。
維護	生態效益	生態效益評估	是否於維護管理期間,定期視需要監測評估範圍的棲地品質並分析生態課題,確認生態保全對象狀況,分析工程生態保育措施執行成效? □是 □否
階段	二、	監測、評估資訊 公開	是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開? □是 □否

工程提報核定階段填表者 台灣生態檢核環境教育協會工程規劃設計階段填表者 台灣生態檢核環境教育協會工程施工階段填表者 台灣生態檢核環境教育協會工程維護管理階段填表者

水利工程生態檢核表 主表(1/2)

	工程名稱							
	(編號)	110 年度羅東溪淋漓坑堤防整建工程	設計單位	經濟部水利署第一河川局	1			
	工程期程	111年01月11日至111年09月07日 監造廠商 經濟部水利署第一河川			1			
	治理機關	經濟部水利署第一河川局 營造廠商 鴻義營造有限公司						
工程基	7.01	地點: <u>宜蘭 縣 冬山</u> 鄉 水系: 蘭陽溪 羅東溪 TWD97 座標 X: 321318 Y: 2725973						
本本資		進行現有堤防整建,以達防洪保護標準及維護防洪安全;同時,打造棲地多樣性坡岸						
料	工程類型	□自然復育、□坡地整治、□溪流整治、□清淤疏通、□結構物改善、■其他:水防設施						
	工程內容	防汛場 4000m ² 、防汛塊 300 顆、AC	鋪設、喬木	植栽、土方修坡、堆石	丁壩			
	預期效益	■保全對象(複選): ■民眾(□社區□學校■部落□) □產業(□農作物□果園□) ■交通(□橋梁■道路□) □工程設施(□水庫□欄砂壩□固床設施□護岸□水防設施) □其他:						
核	起訖時間	民國 110 年 04 月 15 日至民國 110 年 05 月 07 日						
定階		進行之項目:■現況概述、■生態影響、■保育對策						
段		未作項目補充説明:						
	起訖時間	民國 110 年 08 月 02 日至民國 110 年 10 月 08 日						
	團隊組成	■是□否有生態專業人員進行生態評析 D-6						
	生態評析	進行之項目:■現場勘查、□生態調查、■生態關注區域圖、■生態影響預測、■生態保育措施研擬						
		未作項目補充說明:			D-03			
	民眾參與	■邀集關心當地生態環境之人士參與:■	環保團體 ■熟	点悉之當地民眾 □其他	附表			
設	V 40 3 50	□否,說明:			D-04			
計階段		進行之項目:■由工程及生態人員共同確認方案(喬木保留,堤防朝向生態友善化設計,對週遭生態廊道與棲地有一定的幫助。)、□列入施工計畫書						
		未作項目補充說明:						
		度、棲地多樣性與高水位避難區。若 (迴避)	工區中有數處喬木叢分散,若觸及喬木叢應迴避,以維持局部鬱閉、 、棲地多樣性與高水位避難區。若有窒礙難行之處請照會檢核團隊。 [2]避)					
		 2.植栽選用原生植被(如台灣樂樹、光 3.堤防朝向生態友善化設計,對週遭,輕) 						

水利工程生態檢核表 主表(2/2)


資訊公開	□主動公開:工程相關之環境生態資訊(集水區、河段、棲地及保育措施等)、生態檢核表於政府官方網站,網址: □被動公開:提供依政府資訊公開法及相關實施要點申請之相關環境生態訊,說明:						
	後續建議:						
生態評析	未作項目補充說明:						
	進行之項目:□現場勘查、□生態調查、□生態關注區域圖、□課題分析、 □生態保育措施成效評估	M-01					
本 个 员 们	預計評估時間:	附表					
基本資料	維護管理單位:						
起訖時間	民國 年 月 日至民國 年 月 日						
保育措施執行 情況	(迴避) 2.植栽選用原生植被(如台灣欒樹、光臘樹)。(補償)	局部鬱閉 ↑檢核團隊。 附表 C-06					
生態監測及狀 況處理		C-03 C-04 C-05					
	□否,說明:	附表					
民眾參與	■邀集關心當地生態環境之人士參與:□熟悉之當地民眾□利害關係人 ■其他 <u>施工團隊</u>						
團隊組成	■是□否有生態專業人員進行保育措施執行紀錄、生態監測及狀況處理	C-01					
起訖時間	間 民國 111 年 01 月 11 日至民國 111 年 09 月 07 日						
		團隊組成 ■是□否有生態專業人員進行保育措施執行紀錄、生態監測及狀況處理					

理		□生怨休月拍她放效哥	门口				
	生態評析	未作項目補充說明:					
		後續建議:					
	資訊公開	□主動公開:工程相關等)、生態檢核表於政□被動公開:提供依政訊,說明:	府官方網立	占,網址:			
主朔	p機關(核定): <u>經</u>	逐濟部水利署第一河川局_	承辦人:	美	日期:	110.05.07	
		逐濟部水利署第一河川局_		美	日期:	110.10.22	
主新	淬機關(施工)∶		承辦人:		日期:		
主剱	梓機關(維管):		承辦人:		日期:		

水利工程生態檢核表 核定階段附表 P-01(1/2)

_						•	
	治理機關		經濟部水利署第一河川局			勘查日期	110年05月11日
	工程 名稱	Ē	□自然復育□坡地整治□域地整治□濱流整治□濱流縣通 漓坑堤防整建工程 類 型 ■結構物改善	工 程 地 點	坐標	X: 321318	
			□其他		一 集 水 區	闌陽溪水系 羅東溪	編號
集屬			□跨縣市集水區 □水庫集水區(流(編號) □特定水土保持區
一蜀		1生	□重要集水區 ■中央(或縣)管河川: 第- 1.工程預定辦理原因 □規劃報告優先治3		画 或排水·		□其他:
			(規劃報告名稱:)			
			□災害嚴重,急需治理工程				
			■未來可能有災害發生之預防性工程				
			□已調查之土石流潛勢溪流內工程				
			□需延續處理以完成預期效益之工程				
			□以往治理工程(年度 工程)維護	改善			
由	目	的	□配合其他計畫 ()				
			2.保全對象				
			民眾:□社區、■部落、□學校、□房		東		
			交通:□橋樑 座、■道路:50				
			產業:□農地 公頃、□農作物				
			工程設施:□水庫 □攔砂壩 □固床:	設施 □護	岸 □其他		
			3.其它	16-2	n > 18 40	00 2 7 2	- 1/- 200 PT - A C Alt M - 4 1
			1.地形: 2.災害類別:	擬辨			R塊 300 顆、AC 鋪設、喬木
			□山坡崩塌 ■溪床沖蝕	工	植栽、土方	「修坡、堆	石丁壩
	現		□溪岸溢流 □土石流	程			
	況		□溪床淤積 □其他	概			
	概		3. 災情:	估			
	述		4.以往處理情形:單位已施設	內容			
			5.有無災害調查報告(報告名稱:)	4	現況描述:		
			6.其他:		1.陸域植被	覆蓋: <u>90</u> %	6□其他
			□一般山坡地		2.植被相:■	■雑木林 □ノ	【工林 □天然林 ■草地
			□林班地、實驗林地、保安林地、區外保安 林			□農地□□	
	座		□公告之生態保護區				三礫■細礫 □細砂 □泥質
	落		□都市計畫區(農業區)		4.河床型態 5.現況棲地記		术 ■ 凌 々
			□農地重劃區	生	生態影響:	T10 ·	
			■其他: 羅東溪	態		□溪流水流;	量減少□溪流型態改變
				保育		□水域生物3	通道阻隔或棲地切割
				評		■阻礙坡地	直被演替
				估	•		覆蓋 □土砂下移濁度升高
			□優先處理	,,		□大型施工化	更道施作□土方挖填棲地破壞
	勘		□需要處理		<u>保育對策</u> :	ましロカー	棲地保護■維持自然景觀
	查		□暫緩處理				倭心休暖■維付日然京観 復原□動植物種保育
	意		□無需處理				^{没办□幼祖初程까月} 評估工作 □劃定保護區
	見		■非本單位權責,移請(單位:第一河川局)研 處				他生態影響減輕對策
			│ 処 □用地取得問題需再協調		□補充生態誌	問查	
				概估 經費	30,000 仟元	5	
				會勘			
				人員			

※工程位置圖、現況照片如後附頁



水利工程生態檢核表 核定階段附表 P-01(2/2)

附頁

位置圖:請附五千分之一航照圖或正射影像圖或二萬五千分之一地形圖為底圖,以色筆加註工程位置,並請繪製工程位置略圖。

工程預定位置環境照片:





工區環境

	M			
填寫人員:	(1)	日期:	110.05.11	

說明:

- 一、本表由生態專業人員填寫。
- 二、現況概述欄請就工地附近地形、土地利用、災情及以往處理情形簡單描述。
- 三、擬辦工程內容欄未明列之工法,請在其他項內填工法、計價單位、數量等。
- 四、相關圖片欄位不足時,請自行加附頁。