

混合料篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 報告編號：2301293

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第1頁共5頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局 收件日期/時間：2023/4/26 1745

承包商：金漢鑫營造股份有限公司 試驗日期/時間：2023/5/1 1600~
2023/5/3 1408

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局 報告日期：2023/5/5
(2)金漢鑫營造股份有限公司

地址：(1)宜蘭縣宜蘭市民權新路6號 試驗方法：CNS 486：2001
(2)宜蘭縣宜蘭市崇聖街175號1樓

取樣人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 原試樣乾重(g)：22601

送驗人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 試樣種類：灰黑色原土級配

會驗到達時間：04261500/04261500 取樣位置：0K+100支距30m

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	16	33	46	61	67	75	80	91	96.2
累積通過百分比(%)	100	84	67	54	39	33	25	20	9	3.8
規範(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果僅適用於收取的試驗件，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運☒工地：蘭陽溪37~41 ☐其他：

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分為實驗室依據顧客提供資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*04)1.6版。

報告簽署人



混合料篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 報告編號：2301293

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第3頁共5頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局 收件日期/時間：2023/4/26 1745

承包商：金漢鑫營造股份有限公司 試驗日期/時間：2023/5/3 1600~
2023/5/5 1159

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局 報告日期：2023/5/5
(2)金漢鑫營造股份有限公司

地址：(1)宜蘭縣宜蘭市民權新路6號 試驗方法：CNS 486：2001
(2)宜蘭縣宜蘭市崇聖街175號1樓

取樣人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 原試樣乾重(g)：23465

送驗人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 試樣種類：灰黑色原土級配

會驗到達時間：04261500/04261500 取樣位置：OK+300支距320m

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	16	36	46	60	65	72	77	91	97.6
累積通過百分比(%)	100	84	64	54	40	35	28	23	9	2.4
規範(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果僅適用於收取的試驗件，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運☒工地：蘭陽溪37-41 ☐其他：

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分為實驗室依據顧客提供資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*04)1.6版。

報告簽署人



混合料篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 報告編號：2301293

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第4頁共5頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局 收件日期/時間：2023/4/26 1745

承包商：金漢鑫營造股份有限公司 試驗日期/時間：2023/5/3 1600-
2023/5/5 1516

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局 報告日期：2023/5/5
(2)金漢鑫營造股份有限公司

地址：(1)宜蘭縣宜蘭市民權新路6號 試驗方法：CNS 486：2001
(2)宜蘭縣宜蘭市崇聖街175號1樓

取樣人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 原試樣乾重(g)：24015

送驗人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 試樣種類：灰黑色原土級配

會驗到達時間：04261500/04261500 取樣位置：OK+630支距280m

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	9	23	36	51	57	67	74	89	96.9
累積通過百分比(%)	100	91	77	65	49	43	33	26	11	3.1
規範(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果僅適用於收取的試驗件，另未經書面許可，不可部分複製。
3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運☒工地：蘭陽溪37~41☐其他：
4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。
5. 本報告粗斜體部分為實驗室依據顧客提供資訊登載。
6. 執行試驗場所：本實驗室。
7. 版次：(SOPA-17-08*04)1.6版。

報告簽署



混合料篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪37~41断面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 報告編號：2301293
業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第5頁共5頁
監造單位：經濟部水利署第一河川局 收件日期/時間：2023/4/26 1745
承包商：金漢鑫營造股份有限公司 試驗日期/時間：2023/5/3 1600
委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局 報告日期：2023/5/5
(2)金漢鑫營造股份有限公司
地址：(1)宜蘭縣宜蘭市民權新路6號 試驗方法：CNS 486：2001
(2)宜蘭縣宜蘭市崇聖街175號1樓
取樣人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 原試樣乾重(g)：22870
送驗人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 試樣種類：灰黑色原土級配
會驗到達時間：04261500/04261500 取樣位置：0K+930支距300m

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	6	15	17	22	24	29	35	69	96.2
累積通過百分比(%)	100	94	85	83	78	76	71	65	31	3.8
規範(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果僅適用於收取的試驗件，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運☒工地：蘭陽溪37~41 ☐其他：

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分為實驗室依據顧客提供資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*04)1.6版。

報告簽署人



混合料篩分析試驗報告

工程名稱：蘭陽溪37~41斷面疏濬工程兼供土石採售分離(支出) 報告編號：2301293

業主：經濟部水利署第一河川局 頁次：第2頁共5頁

監造單位：經濟部水利署第一河川局 收件日期/時間：2023/4/26 1745

承包商：金漢鑫營造股份有限公司 試驗日期/時間：2023/5/1 1600-
2023/5/3 1453

委託單位：(1)經濟部水利署第一河川局 報告日期：2023/5/5
(2)金漢鑫營造股份有限公司

地址：(1)宜蘭縣宜蘭市民權新路6號 試驗方法：CNS 486：2001
(2)宜蘭縣宜蘭市崇聖街175號1樓

取樣人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 原試樣乾重(g)：23704

送驗人員：河川局-葉青峯/金漢鑫營造-許誌顯 試樣種類：灰黑色原土級配

會驗到達時間：04261500/04261500 取樣位置：1K+150支距60m

百分比 \ 篩號	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#10	#40	#200
累積停留百分比(%)	0	10	25	35	45	51	62	73	86	97.4
累積通過百分比(%)	100	90	75	66	55	49	38	27	14	2.6
規範(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附註：1. 本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為主。

2. 本報告結果僅適用於收取的試驗件，另未經書面許可，不可部分複製。

3. 試樣收件方式：☐送驗者親送；☐郵寄/貨運☒工地：蘭陽溪37~41☐其他：

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

5. 本報告粗斜體部分為實驗室依據顧客提供資訊登載。

6. 執行試驗場所：本實驗室。

7. 版次：(SOPA-17-08*04)1.6版。

報告簽署人

