

施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：拋石護岸，施
工
中



說明：拋石護岸，施
工
中



說明：拋石護岸，施
工
中



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：鋼筋植筋深度檢
驗



說明：鋼筋植筋，施工
中



說明：鋼筋植筋，施工
完成後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：210kgf/cm² 混凝土試體製作

土試體製作



說明：210kgf/cm² 混凝土試體製作

土試體製作



說明：210kgf/cm² 混凝土試體製作

土試體製作



朝勝營造事業股份有限公司

施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：船舷意象牆，施
工中



說明：船舷意象牆，施
工中



說明：船舷意象牆，混
凝土養護



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：鋼筋試驗



說明：鋼筋試驗



說明：不織布取樣試驗



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：植筋拉拔試驗



說明：植筋拉拔試驗



說明：植筋拉拔試驗



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：施工車輛進出工地清洗



說明：水車灑水防止揚塵



說明：水車清洗路面



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：施工圍籬大門



說明：工地密度試驗



說明：工地密度試驗



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：安全衛生設備查
驗



說明：安全衛生設備查
驗



說明：安全衛生設備查
驗



施工照片	
工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)	
說明：微型樁 0K+012~0K+102 施工 前	
說明：微型樁 0K+012~0K+102 施工 中	
說明：微型樁 0K+012~0K+102 施工 後	

施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：船舷矮牆模板
組立灌漿施工前



說明：船舷矮牆模板
組立灌漿施工中



說明：船舷矮牆模板
組立灌漿施工中



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：魚鱗藝象牆模
板組立灌漿，施工前



說明：：魚鱗藝象牆
模板組立灌漿，施工
中



說明：：魚鱗藝象牆
模板組立灌漿，施工
完成後養護作業



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：車行缺口矮牆，施工中



說明：車行缺口矮牆，施工中



說明：車行缺口矮牆，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：魚鱗藝象牆打
底粉刷，施工前



說明：魚鱗藝象牆打
底粉刷，施工中



說明：魚鱗藝象牆打
底粉刷，施工完成後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：人行樓梯，施
工前



說明：人行樓梯，施
工中



說明：人行樓梯，施
工完成後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：賞夕陽平台及
周邊步道回填，施工
中



說明：賞夕陽平台及周
邊步道回填，施工中



說明：賞夕陽平台及
周邊步道回填，施工
完成後



施工照片	
工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)	
說明：賞夕陽平台圓弧座椅鋼筋綁紮，施工前	
說明：賞夕陽平台圓弧座椅鋼筋綁紮，施工中	
說明：賞夕陽平台圓弧座椅鋼筋綁紮，施工完成後	

施工照片	
工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)	
說明：雨天渠道，施工前	 2020/03/30
說明：雨天渠道，施工中	 2020/03/30
說明：雨天渠道，施工中	 2020/04/05

施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：混凝土圓柱試體製作



說明：混凝土圓柱試體製作



說明：混凝土圓柱試體製作



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：工地現場環境
清理



說明：工地現場環境清
理



說明：工地現場環境
清理



施工照片	
工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)	
說明：砌排石工，混凝土砌石，塊石，施工中	
說明：砌排石工，混凝土砌石，塊石，施工中	
說明：砌排石工，混凝土砌石，塊石，施工後	

施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：賞夕陽平台焊接
鋼線網，施工中



說明：賞夕陽平台焊接
鋼線網，施工中



說明：賞夕陽平台焊接
鋼線網，施工完成後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：植筋深度檢驗



說明：植筋拉拔試驗



說明：植筋拉拔試驗



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：船舷意象牆抵石子，施工中



說明：船舷意象牆抵石子，施工後



說明：船舷意象牆抵石子，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：緣石排設，施
工
中



說明：緣石排設，施
工
後



說明：緣石排設，施
工
後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：漂流木造型座
椅，施工後



說明：漂流木造型座
椅，施工後



說明：漂流木造型座
椅，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：仿木座椅面磚，
施工前



說明：仿木座椅面磚，
施工後



說明：仿木座椅面磚，
施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)(一)

說明：仿木樁造型矮
牆，施工前



說明：仿木樁造型矮
牆，施工後



說明：仿木樁造型矮
牆，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：魚鱗意象牆抵石子，施工中



說明：魚鱗意象牆抵石子，施工後



說明：魚鱗意象牆抵石子，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：大木紋版地坪，
施工中



說明：大木紋版地坪，
施工後



說明：大木紋版地坪，
施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：不鏽鋼造型船
舵，施工前



說明：不鏽鋼造型船
舵，施工後



說明：不鏽鋼造型船
舵，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：草皮鋪設，施工
前



說明：草皮鋪設，施工
中



說明：草皮鋪設，施工
後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：地磚鋪設，施工
前



說明：地磚鋪設，施工
中



說明：地磚鋪設，施工
後



施工照片	
工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)	
說明：清碎石鋪設，施工前	
說明：清碎石鋪設，施工中	
說明：清碎石鋪設，施工後	

施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：太陽能貓眼燈，
施工後



說明：太陽能貓眼燈，
施工後



說明：太陽能貓眼燈，
施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：仿木樁造型矮
牆，施工中



說明：仿木樁造型矮
牆，施工中



說明：仿木樁造型矮
牆，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：瀝青混凝土鋪
設，施工中



說明：瀝青混凝土，施
工中



說明：瀝青混凝土，施
工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：地磚鋪設，施工
後



說明：地磚鋪設，施工
後



說明：地磚鋪設，施工
後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：伸縮縫，施工後



說明：伸縮縫，施工後



說明：伸縮縫，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：魚鱗意象牆馬賽克圖騰邊框，施工前



說明：魚鱗意象牆馬賽克圖騰邊框，施工後



說明：魚鱗意象牆馬賽克圖騰邊框，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：仿木跨橋，施工
後



說明：仿木跨橋，施工
後



說明：仿木跨橋，施工
後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：彩繪圖騰陶板
(100cm*100cm)，施工後



說明：彩繪圖騰陶板
(100cm*100cm)，施工後



說明：彩繪圖騰陶板
(100cm*100cm)，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：彩繪圖騰陶板
(D=170cm)，施工後



說明：PP 纖維鋼索(含
零配件)，施工後



說明：10*10*60 路緣
石，施工後



施工照片

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

說明：彩繪圖騰陶板
(70cm*30cm)，施工後



說明：彩繪圖騰陶板
(70cm*30cm)，施工後



說明：彩繪圖騰陶板
(70cm*30cm)，施工後

