

表號：E08 檢查日期：110/07/20 施工進度：58.98% 預定完工日期：110年11月15日

項 目	項 次	檢查項目	執行結果			非執行 期間	備註
			已執 行	執行但 不足	未執 行		
生態 保育 措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(OK+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。	V				
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。	V				
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。	V				
	4	(減輕)施工期間以導流水或檔排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。	V				
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。	V				
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報 工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：

陳弘宜

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：

黃文斌

表號：E08 檢查日期：110/06/20 施工進度：51.78% 預定完工日期：110年11月15日

項 目	項 次	檢查項目	執行結果			非執行 期間	備註
			已執 行	執行但 不足	未執 行		
生態 保育 措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(0K+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。		V			
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。	V				
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。	V				
	4	(減輕)施工期間以導流水或擋排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。	V				
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。	V				
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報 工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：陳弘宜

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：黃子斌

表號：E08 檢查日期：110/05/20 施工進度：50.52% 預定完工日期：110年11月15日

項目	項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	備註
			已執行	執行但不足	未執行		
生態保育措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(0K+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。		V			
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。	V				
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。	V				
	4	(減輕)施工期間以導流水或檔排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。	V				
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。	V				
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否					
		異常狀況說明：					
		解決對策：					

施工廠商

單位職稱：旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：

陳弘宜

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：

黃文強

表號：E08 檢查日期：110/04/20 施工進度：37.88% 預定完工日期：110年11月15日

項目	項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	備註
			已執行	執行但不足	未執行		
生態保育措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(0K+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。		V			
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。	V				
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。	V				
	4	(減輕)施工期間以導流水或檔排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。	V				
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。				V	
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：旺旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：

陳弘宜

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：

黃文斌

表號：E08 檢查日期：110/03/20 施工進度：26.04% 預定完工日期：110年11月15日

項目	項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	備註
			已執行	執行但不足	未執行		
生態保育措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(0K+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。		V			
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。	V				
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。	V				
	4	(減輕)施工期間以導流水或檔排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。	V				
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。				V	
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：旺旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：

陳弘宜

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：

黃子弘

表號：E08 檢查日期：110/02/20 施工進度：16.95% 預定完工日期：110年11月15日

項 目	項 次	檢查項目	執行結果			非執行 期間	備註
			已執 行	執行但 不足	未執 行		
生態 保育 措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(OK+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。		V			
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。	V				
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。	V				
	4	(減輕)施工期間以導流水或檔排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。	V				
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。				V	
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報 工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：陳弘宣

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：黃文雄

表號：E08 檢查日期：110/01/20 施工進度：4.78% 預定完工日期：110年11月15日

項目	項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	備註
			已執行	執行但不足	未執行		
生態保育措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(0K+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。		V			1. 迴避區因鄰近主流路且水域及高低落差大，考量載運車輛安全，部分便道須穿越(0K+550~1K+100)甜根子迴避區域。 2. 待1~3工區挖方作業完成後即回復原貌環境。 
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。				V	
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。	V				
	4	(減輕)施工期間以導流水或檔排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。	V				
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。				V	
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：


陳弘宜

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：

表號：E08 檢查日期：109/12/20 施工進度：0.39% 預定完工日期：110年11月15日

項目	項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	備註
			已執行	執行但不足	未執行		
生態保育措施	1	(迴避)疏濬範圍迴避左岸(OK+300~1K+100)的大面積完整甜根子草地。				V	
	2	(減輕)預定疏濬面積約50公頃，將由區分成六區塊，採分區分時進行作業，以減輕對現地生物之影響。				V	
	3	(減輕)施工便道選用既有道路，跨水域便道則以鋪設鐵板或涵管方式架設通行使用。				V	
	4	(減輕)施工期間以導流水或檔排水等方式，避免砂石進入水體造成水質混濁，影響水域生物。				V	
	5	(補償)保留疏濬範圍30公分厚表土層，回填至左右兩岸現有裸露掏刷區域，予以自然回復甜根子草地環境。				V	
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是 ☒ 否	異常狀況說明： 解決對策：				

施工廠商

單位職稱：旺旺旺營造工程有限公司

姓名(簽章)：陳弘宜

監造單位

單位職稱：經濟部水利署第一河川局

姓名(簽章)：黃文強