

經濟部水利署第四河川局
「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」

第十五次業務抽查檢測紀錄

一、抽查檢測單位：經濟部水利署第四河川局管理課

二、疏濬支出標承攬廠商：新悅營造股份有限公司

三、檢測人員：工程員陳重仁

四、會測人員：

五、檢測日期：108 年 04 月 03 日

檢測地點：「107 濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分」
0K+700~0K+900

六、檢測成果：如后附件

☒ 檢測點統計表

☒ 檢測中相關之照片

☒ 疏濬範圍內檢測平面圖

☒ 疏濬範圍內檢測斷面高程圖

☐ 其他附件：

七、檢測結果：

☒ 合格

☐ 不合格：詳如檢測點統計表

八、檢討與建議：

承辦人：

工程員陳重仁


課室主管：

管理課長施陽東

經濟部水利署第四河川局局長李友平(丁)

第十五次業務抽查檢測點統計表

107濁水溪囚砂區疏濬土石計畫-支出部分



註：紅色表示檢測範圍

檢測人員：

經濟部水利署第四河川局	工程名稱	107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分					單位	公尺	比例	如圖	設計	校核	副局長	核定	圖號	
	圖名	平面圖	日期	108年04月03日						製圖	審核					常
										描圖						
										共	頁					

挖方



檢測人員:

經濟部水利署第四河川局													
工程名稱	107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分					單位	公尺	比例	1:2000	設計	校核	校定	圖號
圖名	橫斷面圖(一)					日期	108年04月03日			製圖	審核		第 頁
										描圖			共 頁