

「107 濁水溪四砂區疏濬土石計畫-支出部分」確認現地拋石作業會勘紀錄

一、 時間：108 年 04 月 26 日下午 02 時 30 分

二、 地點：疏濬工區

三、 參加單位：

詳簽名冊

四、 現場情形：

本案疏濬作業後工區現存有大粒徑塊石，為達疏濬效益及增加河防安全擬施作拋石。

五、 結論：

擬依現勘意見於所附圖面位置施作拋石。

107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

S=1:4000

濁水溪

濁水溪

0K+000
0K+050
0K+100
0K+150
0K+200
0K+250
0K+300
0K+350
0K+400
0K+450
0K+500
0K+550
0K+600
0K+650
0K+700
0K+750
0K+800
0K+850
0K+900

已施作拋填塊石

拋填塊石位置

暫置區位置

既有拋石站位置

工程名稱 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分	圖名 平面圖	單位 公尺	比例 108年 月 日	日期	設計 製圖 描圖	校核 審核	副局長	核定	圖號	
									第 頁	共 頁

經濟部水利署第四河川局

現場會勘簽名冊

時間：108年04月26日(五)14時30分 地點：疏濬工區

[illegible]