

秀姑巒溪古風堤段防災減災工程
生態檢核工作月報
(110.3.25)

項目	頁碼
公共工程生態檢核自評表	1
施工階段生態保育/友善措施自主檢查表	2
施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明	3

公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	秀姑巒溪古風堤段防災減災工程		設計單位	經濟部水利署九河局工務課
	工程期程	110 年 1 月 9 日至 110 年 8 月 6 日		監造廠商	經濟部水利署九河局工務課
	主辦機關	經濟部水利署第九河川局		營造廠商	長富營造有限公司
	基地位置	地點：__花蓮__市(縣)__卓溪__區(鄉、鎮、市)__里(村)__鄰 TWD97 座標 X：294375.179 Y：2635140.767		工程預算/經費(千元)	
	工程目的	主流逼近護坦傾斜嚴重基礎深度恐不足。			
	工程類型	☐ 交通、 ☐ 港灣、 ☒ 水利、 ☐ 環保、 ☐ 水土保持、 ☐ 景觀、 ☐ 步道、 ☐ 其他____			
	工程概要	堤防及護坦加強約 1.5km 增設丁壩 10 座並辦河道整理。			
	預期效益	保護堤後人民生命財產安全。			
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項		
施工階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ☒ 是 ☐ 否		
	二、生態保育措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ☒ 是 ☐ 否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ☒ 是 ☐ 否		
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ☒ 是 ☐ 否		
	三、民眾參與	生態保育品質管理措施	1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? ☒ 是 ☐ 否 2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? ☒ 是 ☐ 否 3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? ☒ 是 ☐ 否 4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? ☒ 是 ☐ 否		
		施工說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? ☐ 是 ☐ 否		
	四、資訊公開	施工資訊公開	是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? ☐ 是 ☐ 否		

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：_____ 檢查日期：110/03/25 施工進度：_____ % 預定完工日期：_____

項次	檢查項目	執行結果			非執行期間	執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行		
1	保全區域-排擋水工項應使水流不經過正在施工的區域；如機具需過水，應設置涵管等設施，避免機具入水。	V				保全區域無機具過水。
2	如需暫置土方、機具等，應避免使用有植物生長的區域，優先使用既有建成地區(例如堤防、道路、人為產生的空地等)或裸露地。	V				機具存放於人為產生的空地或裸露地。
3	不可於溪流中清洗剩餘的混凝土。	V				施工中機具均無於溪流中清洗剩餘的混凝土。
4	禁止混凝土、廢土、廢棄物、垃圾等堆置於工區範圍外。	V				混凝土、廢土、廢棄物、垃圾等均無堆置於工區範圍外。
5	工區周圍如出現野生生物，不捕捉、不驚擾。	V				遵照辦理。
6	設計/施工方式變更通報 若設計與施工方式變更，應於變更前通知生態團隊，以提供相應的環境友善建議與評估。				V	遵照辦理。
是否發生環境異常狀況？ (如有環境異常狀況請通報工程主辦機關與生態團隊)		☐ 是	異常狀況說明：			
		☐ 否	解決對策：			

施工廠商

單位職稱：長富營造有限公司 _____ 姓名(簽章)：柯材源 _____

單位職稱：生態檢核團隊 姓名(簽章)：黃美娟

施工階段生態保育措施執行紀錄照片及說明

項目	1 保全區域
拍攝日期與說明	• 拍攝日期:110 年 3 月 25 日 • 說明:無機具過水。
照片	 A photograph showing a yellow excavator working on a construction site. The site is filled with numerous concrete blocks arranged in rows. The excavator is positioned on a pile of rocks and debris. In the background, there are trees and some buildings. A date stamp "2021/03/25" is visible in the bottom right corner of the photo.

附註：

1. 請依各項生態保育/友善措施之說明及施工前照片提供施工段照片，照片須完整呈現執行範圍及內容，盡可能由同一位置同一角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。