

工程名稱:新北市泰山區貴仔坑溪河道改善工程

施工前



貴仔坑溪河道現況



貴仔坑溪水域棲地現況

施工中



貴仔坑溪工程設施



貴仔坑溪水岸及護坡

完工後



貴仔坑溪水岸及河道現況



貴仔坑溪水岸及護坡

改善情形：根據施工前、中、後現勘貴仔坑溪工程點位，經由河道兩岸植被覆蓋概況及水陸域生物發現情形，初步研判水域生態環境有明顯改善，可了解工區棲地環境在工程干擾後，已有逐漸恢復之潛勢。

填表者：江銘祥 科進栢誠工程顧問股份有限公司（110~111 年度新北市
政府生態檢核暨相關工作計畫）