

生態保育措施自主檢查表(承攬廠商填寫)

工程名稱	旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程		
承攬廠商	捷博科技股份有限公司		
檢查位置	旭川工區	檢查日期	111 年 12 月 29 日
檢查時機	☒ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成後檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	○
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	○
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	○
	是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。	是	○
	施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。	是	○
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	○
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	○
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄	/	
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	○
異常狀況複查結果：無			
複查日期：民國 年 月 日			
複查人員職稱：		簽名：	

工地負責人簽名：

吳志聰

現場施工人員簽名(檢查人員)：

楊文



生態保育措施自主檢查表(承攬廠商填寫)

工程名稱	旭川河田寮河及南榮河水環境改善工程		
承攬廠商	捷博科技股份有限公司		
檢查位置	旭川工區	檢查日期	112年3月30日
檢查時機	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成後檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態維護	是否有任意剷除區外植物之情事	否	0
	是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事	否	0
	是否使用除草劑與農業等化學藥品	否	0
	是否以小型機具或手作方式施作，降低破壞面積。	是	0
	施工過程是否分次逐步進行，減輕對生物影響。	是	0
	是否避免夜間施工干擾生物作息。	是	0
其他	是否有民眾或地方環保團體抱怨、陳情	否	0
	是否對民眾或地方環保團體之抱怨、陳情，有妥善處理及紀錄	/	
	是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事	否	0
異常狀況複查結果：無 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地負責人簽名：

羅政耀

現場施工人員簽名(檢查人員)：

張子

