

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號: C-03-1

勘查日期	民國 108 年 09 月 23 日	填表日期	民國 108 年 09 月 25 日
紀錄人員	黃捷茂	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃捷茂	觀察家生態顧問有限公司	生態勘查	
褚昱佳	觀察家生態顧問有限公司	生態勘查	
王玠文	觀察家生態顧問有限公司	水域生態勘查	
現勘意見 提出人員(單位/職稱)____黃捷茂____		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)_____	
		遵照辦理	
<p>1. 減輕: 工程位於竹圍漁港範圍內，應避免污染物及廢棄物排入海中影響水質。</p> <p>2. 減輕: 應避免周遭風沙、溪流泥水落入海口，造成漁港淤積。</p> <p>3. 補償: 栽植植物以原生、在地、多樣、複層、適生等原則栽植，避免單一純林與種植外來入侵種的草種與苗木。</p>			

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號: C-03-2

勘查日期	民國 109 年 07 月 08 日	填表日期	民國 109 年 07 月 08 日
紀錄人員	黃鈞漢	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃鈞漢	觀察家生態顧問有限公司	現地勘查	
	利德工程股份有限公司	現地勘查	
現勘意見		處理情形回覆	
提出人員(單位/職稱)___黃鈞漢___		回覆人員(單位/職稱)_____	
<p>1. 裸露地鋪設防塵網，避免揚塵土砂造成環境汙染。</p> 			
<p>2. 保留現地既有植栽。</p> 			



3.避免擾動土砂造成水質混濁。

說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號: C-03-3

勘查日期	民國 109 年 08 月 25 日	填表日期	民國 109 年 11 月 02 日
紀錄人員	賴建宏	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃鈞漢	觀察家生態顧問有限公司	現地勘查	
	利德工程股份有限公司	現地勘查	
現勘意見 提出人員(單位/職稱)____賴建宏____		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)： 精密工程顧問有限公司(李祐名 工程師)	
1. 已保全植栽應加強澆灌，避免植物死亡。 		1. 補償： 不定時派水車針業植栽區撒水，以確保既有及新設植栽存活率。 	
2. 保留現地既有植栽。 		2. 縮小： 現場既有植栽保留情況良好。 	
		3. 減輕： 裸露地已全面(密鋪)鋪設假檢草毯緣化植生，已無揚塵情況。	

3. 裸露地鋪設防塵網，避免揚塵土砂。

4. 避免擾動土砂造成水質混濁。



4. 縮小：

浚挖區採分區開挖，現階段已全數浚挖完成，已無擾動土砂造成水質混濁情況。



說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號: C-03-4

勘查日期	民國 109 年 09 月 22 日	填表日期	民國 109 年 09 月 25 日
紀錄人員	賴建宏	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
賴建宏	觀察家生態顧問有限公司	現地勘查	
	利德工程股份有限公司	現地勘查	
現勘意見 提出人員(單位/職稱)____賴建宏____		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)： 精密工程顧問有限公司(李祐名 工程師)	
1. 保留植栽應繫上黃標帶或架設圍籬以免施工期間誤傷樹木。		1. 減輕： 本案保留之植栽項目，均無任何損傷情況，施工後存活情況良好。	
			
2. 保留植栽應澆水照顧，並清空周圍施工料件或垃圾。			
		2. 補償： 不定時派水車撒水，以確保植栽存活率，週邊 AC 拆除後混凝土廢棄物已清除完成，並填入沃土植栽，廣場範圍均全面鋪設假檢草毯	



緣化植生。



說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。

工程生態檢核表 施工階段附表

附表 C-03 生態專業人員現場勘查紀錄表

編號: C-03-5

勘查日期	民國 109 年 10 月 16 日	填表日期	民國 109 年 11 月 02 日
紀錄人員	賴建宏	勘查地點	工地現場
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
賴建宏	觀察家生態顧問有限公司	現地勘查	
現勘意見 提出人員(單位/職稱)____賴建宏____		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱)： 精密工程顧問有限公司(李祐名 工程師)	
<p>1. 保留植栽應繫上黃標帶或架設圍籬以免施工期間誤傷樹木。</p>  		<p>1. 減輕： 本案保留之植栽項目，均無任何損傷情況，施工後存活情況良好。</p>  	
<p>2. 新植植栽應加強澆水照顧，避免植物死亡。</p>		<p>2. 補償： 不定時派水車撒水，以確保既有及新設植栽存活率。</p>	



3. 施工裸露地應鋪設防塵布，避免塵土飛揚。



3. 減輕：

裸露地已全面(密鋪)鋪設假檢草毯緣化植生或廣場鋪磚，現已全數完竣，已無揚塵情況。



說明：

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生態影響等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表。