

(一) 生態保育措施執行狀況表

施工期間生態保育措施執行狀況表及如下表 4-31 及圖 4-12 所示。

表 4-31 萬年溪水岸空間環境改善工程生態保育措施執行狀況表

生態友善措施	執行狀況	
<p>[減輕]辦理揚塵抑制作業，例如：使用防塵網或禾桿覆蓋，搭配工地車輛清洗槽等措施避免揚塵。</p>	<p>施工材料皆以防塵網覆蓋且定時灑水。</p>	 <p>(2020/01/13)</p>
<p>[減輕]避免晨昏及傍晚施工，以影響鳥類作息。</p>	<p>施工時間上午 8 時至下午 5 時，避開鳥類作息時間。</p>	
<p>[減輕]施工中所產生廢棄物須集中管理，以便免鳥類啄食。</p>	<p>施工期間確實將廢棄物集中管理。</p>	 <p>(2020/09/30)</p>

生態友善措施	執行狀況	
<p>[補償]於完工後再於現地種植原生種植栽以利環境綠化使用，以誘鳥植物(苦練、樟樹等)及誘蝶植物(月橘、射干)優先考量。</p>	<p>確實執行。</p>	 <p>(2020/09/30)</p>

主辦機關		屏東縣政府水利處							
工程名稱		萬年溪水岸空間環境改善工程							
承攬廠商		宏成營造股份有限公司							
工程位點		地點：屏東縣屏東市 TWD97 座標 萬年公園:197057.173 Y : 2507250.308 復興公園:196814.917 Y : 2506591.403							
編號	項目	檢查標準	檢查日期						
			110.4.30						
1	植被保護	[減輕]辦理揚塵抑制作業，例如：使用防塵網或禾桿覆蓋，搭配工地車輛清洗槽等措施避免揚塵。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行		
2	物種保護	[減輕]避免晨昏及傍晚施工，以影響鳥類作息。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行		
3	物種保護	[減輕]施工中所產生廢棄物須集中管理，以便免鳥類啄食。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行		
4	植被復育	[補償]於完工後再於現地種植原生種植栽以利環境綠化使用，以誘鳥植物(苦練、樟樹等)及誘蝶植物(月橘、射干)優先考量。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚未執行		
異常狀況處理									
異常狀況類型		<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道開設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件							
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期		民國 年 月 日					
異常狀況說明		解決對策							
備註： 一、本表於設計階段由生態團隊依生態友善措施研擬，於施工期間據以執行。 二、本表於工程期間，由監造單位隨工地安全檢查填寫。 三、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報主辦機關。 四、廠商每月填寫一次，生態團對3個月抽查一次。									

承攬廠商(簽名):

日期:

編號 1 紀錄照片	編號 3 紀錄照片	編號 4 紀錄照片

圖 4-12 萬年溪水岸空間環境改善工程自主檢查表辦理情形