





			拍攝日期 111 年 10 月 12 日
	將工程施工便道等臨時設施設置於已開發區域。	由於計畫區域於既有箱涵上游，施工便道沿前期計畫之舊有路線畫設。	 拍攝日期 111 年 09 月 26 日
	完工後撒播草籽	尚未完工，未到執行階段。	無
	將干擾範圍限制在固定區域。	確實執行，未影響其他周邊區域	無
	施工時間避開野生動物活動頻繁的晨昏時段。	確實執行，未於晨昏時段施工。	無
	施工期間若發現外來種植物則加以移除。	確實執行，目前計畫範圍環境多為裸露地，未見植物生長。	 拍攝日期 111 年 11 月 23 日
施工復原情形	<input checked="" type="checkbox"/> 施工便道與堆置區環境復原	目前仍持續施工中，施工便道與堆置區持續使用尚未到復原階段	 拍攝日期 111 年 11 月 23 日
	<input checked="" type="checkbox"/> 植生回復	尚未執行至鋪設稻草蓆恢復植生的部分	同上
	<input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除	確實執行，未見垃圾遺落於計畫範圍。	同上
	<input type="checkbox"/> 其他_____		
其他			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。

附表 C-06 生態保育措施與執行狀況 (完工後)

填表人員 (單位/職稱)	陳威宇	填表日期	民國 111 年 12 月 09 日
施工圖示			
設計階段	圖示	說明	
施工範圍與生態關注區域套疊圖	 <p>                     (註)保留原生林                      (註)施工便道設置在開闢區                      (註)多數物種繁殖、覓食、避風                      處之原生地均有保留                      (補償)外來種物種                      (補償)完工後建設區面積極度                      廣，於建設區外復                 </p> <p>                     綠區範圍：                      設置洩流生態廊道，呈甲                      乙字形，對於動物通行                 </p> <p>                     黃區範圍：                      精改植樹區，原有植生                 </p> <p>                     橘區範圍：                      挖填土鋪設，挖填的植樹物，                      對於動物通行                 </p>	本計畫周邊多為次生林，且在施工前曾記錄關注物種活動，在工程執行階段應謹慎迴避可供野生動物棲息及覓食之次生林地，要求勿進行大範圍開挖的低衝擊工程計畫方案與後續棲地補償策略以降低工程對現有生態之環境衝擊。	
範圍限制 現地照片 (施工便道 及堆置區) (拍攝日期)		設置於工區範圍內的土方暫置區未影響到周邊次生林環境，目前由於施工完成，已將暫置區復原。 拍攝日期：111 年 12 月 08 日	

生態保育措施與執行狀況			
項目	生態保育措施	狀況摘要	照片(拍攝日期)
生態保全對象	無生態保全對象		
生態保育措施	保留次生林，避免干擾破壞。	確實執行，本計畫未影響周邊次生林。	 <p>拍攝日期 111 年 12 月 08 日。</p>
	將工程施工便道等臨時設施設置於已開發區域。	由於計畫區域於既有箱涵上游，施工便道沿前期計畫之舊有路線畫設。	 <p>拍攝日期 111 年 12 月 08 日。</p>
	完工後撒播草籽	確實執行，稻草蓆也鋪設完成。	 <p>拍攝日期 111 年 12 月 08 日。</p>
	將干擾範圍限制在固定區域。	確實執行，未影響其他周邊區域。	 <p>拍攝日期 111 年 12 月 08 日。</p>
	施工時間避開野生動物活動頻繁的晨昏時段。	確實執行，未於晨昏時段施工。	無

	<p>施工期間若發現外來種植物則加以移除。</p>	<p>確實執行，目前計畫範圍環境多為裸露地，未見植物生長。</p>	 <p>拍攝日期 111 年 12 月 08 日。</p>
<p>施工復原情形</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 施工便道與堆置區環境復原</p>	<p>施工已完成，機具已退場，施工便道及堆置區環境復原。</p>	 <p>拍攝日期 110 年 5 月 18 日。</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 植生回復</p>	<p>已於工程完工後鋪設稻草蓆，以利植生復原。</p>	 <p>拍攝日期 111 年 12 月 08 日。</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> 垃圾清除</p>	<p>確實執行，未見垃圾遺落於計畫範圍。</p>	<p>同上</p>
	<p><input type="checkbox"/> 其他</p>		
<p>其他</p>			

說明：

1.本表由生態專業人員填寫。